

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-05 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Statinių komplekso, vad. Franko namais, šiaurės vakarų korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27293
3. Adresas Didžioji g. 1, Švarco g. 2
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (prie P fasado pristatytas naujas priestatas - prieangis; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta); stogo elementai – R plytų mūro ugniasienė (netyrinėta);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas, kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos, P fasado I a. anga su segmentine sąrama, gotikos laikotarpio Š fasado I a. tinkuota niša su segmentine sąrama, apskritų ir arkinių nišų juosta (-; būklė gera); įvažiavimo į kiemą anga segmentine sąrama (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės – plytų mūro profiliuotas karnizas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – Š fasado pokarnizinė tinko trauka (būklė gera); tinkas; Š fasado I a. eksponuojama dalis plytų mūro (būklė gera);

konstrukcijos – akmenų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); rūsio plytų mūro cilindrinė perdanga (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos plytų mūro lėkšta cilindrinė perdanga; I ir II a. perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (būklė gera);

vidaus dekoras – tinkas su XIX a. pr., vid. polichrominiu dekoru II a. patalpoje Nr. 8;

želdynai ir želdiniai – pavieniai lapuočiai medžiai statinių komplekso kieme;

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, fasadai tinkuoti(F01). Dalyje fasado pirmame aukšte atidengtas autentiškas plytų mūras(F02). Pravažiavimo į kiemą angoje yra medinės varčios(F03). Stogo danga keraminės čerpės, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 5 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5