

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-03 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas \_\_\_\_\_ namas \_\_\_\_\_
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas \_\_\_\_\_ 1060 \_\_\_\_\_
3. Adresas \_\_\_\_\_ Didžioji g. 25 \_\_\_\_\_
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu \_\_\_\_\_ valstybės saugomas \_\_\_\_\_
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

tūrinė erdvinė kompozicija – uždara dviejų kiemų, I kiemą sudaro 3 a. su rūšiais ir pastoge R korpusas, 2 a. su rūšiais ir pastogėmis P ir ŠR korpusai, 3 a. su rūšiu ir pastoge Š korpusas, 3 a. su pastoge ŠV korpusas, II kiemą sudaro U raidės plano, 2 a. su galerija ir pastoge V korpusas (ŠR korpuso R dalyje XX a. pab. pristatytas III a.; V korpuso V dalyje 6 d-metyje suformuoti rūšiai; R korpuso R fasade, ŠR, P, V korpusuose XX a. 10 d-metyje įrengti tūriniai stoglangiai; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė R, ŠV ir V korpuso V dalyje, vienišlaitė Š, ŠR, P ir V korpuso Š ir P dalyse (būklė gera); stogo dangos konstrukcija, dangos medžiaga ar jos tipas – čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – visų korpusų plytų mūro ugniasienės (V, ŠV, P, Š korpusų ugniasienėse 8 d-metyje suformuoti langai; būklė gera);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (R, ŠR, Š korpusų rūšio, I-III a. patalpos 8 d-metyje sujungtos su Didžiosios g. 23 pastato patalpomis; būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų angos (išskyrus: R korpuso R fasado I-II langų angos sumažintos 8 d-metyje; V, ŠV, P, Š korpusų ugniasienėse 8 d-metyje suformuoti langai; būklė gera); arkinės ir stačiakampės plytų mūro nišos, angos rūšyje (būklė gera); R korpuso R fasado, V korpuso V ir R fasadų stačiakampės įvažiavimo angos (būklė gera); R korpuso V fasado, ŠV korpuso ŠV ir ŠR fasadų arkinės įvažiavimo angos (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės – R korpuso R fasado du III a. balkonai ir jų metaliniai turėklai, V korpuso Š dalies balkono tipas (V korpuso P dalyje 8 d-metyje įrengtas balkonas; ŠV korpuso ŠR fasado balkonas įrengtas XX a. 10 d-metyje; būklė gera); V korpuso galerijos plytų mūro stulpai (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – R korpuso R fasado tinkuotas plytų mūro antablementas (būklė gera); ŠR korpuso PV fasado, Š korpuso P fasado, P korpuso Š fasado, ŠV korpuso ŠV ir PR fasadų tinkuoti plytų mūro karnizai (V korpuso karnizai suformuoti 8-metyje; būklė gera); R korpuso R fasado tinkuoti plytų mūro piliastrai (būklė gera); R korpuso R fasado III a. tinkuoti plytų mūro langų apvadai (II a. langų apvadai ir tiesiniai sandrikai suformuoti 8 d-metyje; būklė gera); R korpuso R fasado ir Š korpuso P fasado tarpaukštinės traukos tarp I ir II a. (būklė gera); XX a. pr. atminimo lenta Markui Antokolskiui R korpuso įvažiavimo nišoje, tekstas: “Въ этомъ домѣ родился и жилъ Маркъ Матвѣевичъ Антокольскій 1843-1902”(būklė gera);

konstrukcijos – akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); akmenų ir plytų mūro sienos rūšyje, plytų mūro sienos I-III a. (būklė gera); V korpuso terasą remiantys plytų mūro stulpai (būklė gera); cilindriniai ir kryžminiai plytų mūro skliautai rūšyje (būklė gera); cilindriniai tinkuoti plytų mūro skliautai R korpuso Š dalies I a. patalpose, R ir ŠV korpusų įvažiavimuose (būklė gera); plytų mūro tinkuotos arka R korpuso įvažiavime (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); inžinerinė įranga – XVII a. pr. židinio fragmentas ŠV korpuso ŠR dalies I a. (netyrinėta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – Š

korpuso II, III a., ŠV korpuso II a., P korpuso V dalies II a., R korpuso V fasado medinių langų skaidymo tipai (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnius (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP.

Šiame pastate gimė ir gyveno skulptorius Markas Antokolskis (1843-1902). M. Antokolskis 1862-1868 studijavo Peterburgo imperatoriškoje dailės akademijoje, 1871 m. tapo jos akademiku. Sukūrė skulptūrinių portretų, paminklų, antkapių.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas susideda iš dviejų uždarytų kiemu pastatų kompleksu. Didįjį(rytų) kiemą supa trijų ir dviejų aukštų pastatai. Rytinis pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu(rytiniu) fasadu orientuotas į Didžiąją gatvę(F01). Pirmame aukšte isikūtusiu komercinių patalpų vitrinų pakeistos(F02-03). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti. Trečiame aukšte yra du g/b balkonai su metaliniais turėklais, jų apačia paveikta drėgmės(F04-05). Ant stogo yra trys tūriniai stoglangiai(F01). Pastate yra pravažiavimo į kiemą anga su medinėmis varčiomis(F07-08). Pravažiavimo danga betoninės plytos(F09), perdanga cilindrinis skliautas(F10-11). Pravažiavime yra vienos durys ir langas su ritinėmis apsauginėmis žaliuzėmis(F12). Kiemo(vakarinio) fasado visi langai pakeisti(F13), stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F14).

Šiaurinis kiemo korpusas yra trijų ir dviejų aukštų(F15-16). Langai visi pakeisti, dalis jų su apsauginėmis žaliuzėmis. Prie namo yra prieduobė su betoniniais laiptais į rūšį(F17). Ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F18). Šiaurinio korpuso vakarinė dalis yra trijų aukštų(F19). Pirmo aukšto langai pakeisti(F20), kiti su apsauginėmis žaliuzėmis(F21). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti, išskyrus kelis langus trečiame aukšte(F22-23).lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos ir į lietaus kanalizaciją(F24-27). Šiauriniame fasade visi langai pakeisti(F46), tinkas daugelyje vietų aptrupėjęs, fasadas išteptas užrašais(F47).

Pietinė kiemo dalis užstatyta dviejų aukštų pastatais(F28). Visi rytinės fasado dalies langai ir durys pakeisti(F29-30), dalis langų yra kitos spalvos(F31). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F32-33). Vakarinė pastato dalis neremontuota, langai nekeisti(F35-37). Pastato pietinis fasadas yra trijų aukštų(F48-52). Dalis fasado tinkuota, kitoje dalyje tinkas nutrupėjęs.

Vakarinis kiemo korpusas yra trijų aukštų(F38). Fasade visi langai pakeisti, antrame aukšte per visą fasado plotį įrengtas g/b balkonas su mediniais turėklais(F39-40). Ant stogo įrengtas naujas tūrinis stoglangis ir vienas senas stoglangis(F38). Vakarinis pastato fasadas be langų(F44). Ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F45). Cokolis paveiktas drėgmės(F82).

Kiemo vidurys dengtas betoninėmis plytelėmis(F53-54), palei namus įrengtos žalios vejos su dekoratyviniais augalais(F55-56).

Du kiemus jungia pravažiavimas(F41), jo danga betoninės plytelės(F42), perdanga cilindrinis skliautas(F43).

Mažąjį(vakarini) kiemelį supa dviejų aukštų pastatai Kiemo šiaurinis fasadas be langų(F57), cokolis paveiktas drėgmės(F74). Rytinio fasado pirmame aukšte langų nėra(F58), antrame aukšte įgilinta atvira galerija(F59-60). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F65). Kiemo pietinio fasado visi langai pakeisti, langai ir durys su langinėmis(F62-63). Antrame aukšte yra g/b balkonas su metaliniais turėklais per visą fasado plotį(F62-63). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F64, F66). Vakarinis pastato fasadas orientuotas į Antokolskio gatvę(F77). Fasade visi langai pakeisti, pirmame aukšte penki langai su apsauginėmis žaliuzėmis. Ant stogo įrengti trys tūriniai stoglangiai ir vienas plokštuminis(F77-78). Šiaurinis pastato fasadas tinkuotas, langai pakeisti, fasadas dalinai išteptas(F79-80). Pietiniame fasade visi langai pakeisti(F81). Kieme lietaus vanduo nuvedamas į lietaus kanalizaciją(F72), bet lietvamzdis sulaužytas(F71), kitu lietvamzdžiu vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F74). Kieme įrengta žalia veja, kur auga medžiai ir krūmai(F75). Kita kiemo dalis dengta betoninėmis plytelėmis(F76).

Visų pastatų stogo danga keraminės čerpės.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija \_\_\_\_\_ 2012 m. 82 nuotraukos \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data \_\_\_\_\_ 2012-03 \_\_\_\_\_  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9





F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18





F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27





F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36





F37



F38



F39



F40



F41



F42



F43



F44



F45





F46



F47



F48



F49




F50



F51



F52



F53



F54





F55



F56



F57



F58



F59



F60



F61



F62



F63





F64



F65



F66



F67



F68



F69



F70



F71



F72





F73



F74



F75



F76



F77



F78



F79



F80



F81



F82