

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. Zavičų rū mais, Pietų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26361
3. Adresas Dominikonų g. 13
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau uždaro tūrio, netaisyklingos L raidės formos plano, kurį sudaro 2 a. R ir PV korpusai, su pastogėmis ir rūsiu po R korpusu (PV korpusas ŠV dalimis jungiasi su Šiaurės pastatu, 2000-2001 m. rekonstrukcijos-restauracijos metu paaukštintos pastogės, įrengiant patalpas; būklė gera); stogo forma – R korpuso – dvišlaitė, PV korpuso – vienišlaitė; stogo dangos medžiaga - molio čerpių tipas;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (2000-2001 m. pastatas rekonstruotas-restauruotas pritaikant „Stiklių“ apartamentams - po vidiniu kiemu iškastas rūsys, iš kiemo pusės paaukštintos pastogės, įrengiant stoglangius, įrengtas liftas, iškirstos angos į pastatą Gaono g. 5, įvažiavime į vidaus kiemą įrengtos patalpos, projekto autorius R. Navickienė; būklė gera); sienų angos – fasadų langų ir durų stačiakampės angos, įvažiavimo į vidaus kiemą anga su segmentine sargama (išskyrus R korpuso R fasado dvi durų angas, Š fasado vieną durų angą, nustatant angų autentiškumą remtasi 1987 m. projektu; būklė gera);

fasadų apdaila ir puošyba – PV korpuso ŠR fasado ir R korpuso V fasado tinkuotas plytų mūro tarpaukštinis karnizas (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūsio akmenų ir plytų mūro sienos, I-II a. plytų mūro sienos (būklė gera); R korpuso rūsio patalpos Nr. 1 tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); R korpuso I a. patalpų Nr. 11-14 tinkuoti plytų mūro cilindrinis ir cilindriniai su liunetėmis skliautai (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas;

vidaus dekoras – R korpuso II a. patalpų Nr. 18–21 tinkas su polichrominiu dekoru (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda. Pastatas stovi prie Gaono g.(F1). Pastate įsikūręs viešbutis. Gaono g. fasade visi langai pakeisti. Pirmo a. Langai su medinėmis langinėmis. Stoge įrengti stoglangiai, stogo danga – keraminės čerpės. Kiemo fasaduose langai pakeisti(F2-3). Kiemo danga – klinkerio plytos(F4).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 4 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4