

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. Zavičų rū mais, Čiaurės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26360
3. Adresas Dominikonų g. 13
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau uždaro tūrio, netaisyklingos U raidės formos plano, kuri sudaro 3 a. ŠV, ŠR, PV korpusai, su pastogėmis ir rūšiais po ŠV ir PV korpusais (PV korpusas PR dalimi jungiasi su Pietų pastatu; būklė gera); stogo forma – ŠV korpuso – dvišlaitė, ŠR ir PV korpusų – vienišlaitė; stogo dangos medžiaga - molio čerpių tipas;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (2000-2001 m. pastatas rekonstruotas-restauruotas pritaikant „Stiklių“ apartamentams - po vidiniu kiemu iškastas rūšys, virš korpusų įrengtos mansardos, stoglangiai, liftai, projekto autorius R. Navickienė; būklė gera); sienų angos – fasadų langų ir durų stačiakampės angos, ŠV korpuso PR fasado įvažiavimo į vidaus kiemą anga su segmentine sarama, ŠV korpuso PR fasado durų angos su pusapskritėmis saramomis (išskyrus ŠV korpuso tarpuvartės ŠR sienoje iškirstą durų angą, PV korpuso ŠR fasado I a. pakeistas lango ir durų angas; nustatant angų autentiškumą remtasi 1987 m. projektu ir 1998 m. architektūriniais tyrimais; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - ŠV korpuso ŠV fasado architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus įvažiavimo į vidaus kiemą vartus; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV korpuso ŠV fasado tinkuoto plytų mūro portalas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – ŠR korpuso PV fasado ir PV korpuso ŠR fasado II–III a. langų angų tinkuoti plytų mūro sandrikai (būklė gera); ŠR korpuso PV fasado, ŠV korpuso PR fasado ir PV korpuso ŠR fasado tinkuoti plytų mūro profiliuoti tarpaukštinius ir pastogės karnizai (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūšių ir I-III a. plytų mūro sienos (į rūšių patalpas patekti nepavyko; būklė gera); įvažiavimo į vidaus kiemą tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); ŠV, PV korpusų rūšių plytų mūro cilindriniai skliautai (netyrinėta); ŠV korpuso I a. tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); ŠV korpuso I a. tinkuoti plytų mūro kryžiniai skliautai (būklė gera); kitos tarpaukštines perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - PV korpuso laiptų į III a. vieta (būklė gera); ŠR korpuso laiptų į III a. vieta (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Dominikonų gatvę(F1). Pastate įsikūres viešbutis. Visi fasado langai pakeisti(F2-3). Fasado centre yra pravažiavimo vartai į kiemą(F4) su medinėmis varčiomis(F5-6). Pravažiavimo danga – klinkerio plytos(F7), perdanga – cilindrinis skliautas(F8). Kiemo fasadai sutvarkyti, pakeisti visi langai ir durys(F9-11). Kiemo danga klinkerio plytu, įrengtos vietos įvairiems augalams(F12-13).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 13 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13