

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. Gureckijų rūmais, čiaurės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26362
3. Adresas Dominikonų g. 15
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – uždaro tūrio, netaisyklingo daugiakampio formos plano, kuri sudaro 3 aukštų Š, R ir V korpusai, su rūšiais, I a. apskritu bokšteliu ŠR pastato kampe; pastatas P fasado dalimi sujungtas su Pietų–rytų pastatu (treieji aukštai užstatyti 1775-1790 m.); stogo forma – Š ir R korpusų – dvišlaitė, V korpuso – vienišlaitė, bokštelio – kūginė; kiti stogo elementai – tinkuoti plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (1909 m. išgriautos kai kurios vidinės kapitalinės sienos); sienų angos – visų fasadų langų, durų ir vidaus durų bei įvažiavimo į P vidaus kiemą stačiakampės angos; įvažiavimo į Š vidaus kiemą anga su segmentine sargama; R korpuso V fasado arkados arkinės angos; Š korpuso II a. arkinės angos, aprėmintos plytų mūro tinkuotomis puskolonėmis su kapiteliais, sujungtomis profiliuotu tinko archivoltu; R korpuso laiptų į II a. angos su segmentinėmis sargamomis (vitrinės įrengtos 1909 m.; būklė gera); sienų nišos - Š fasado tariamojo rizalito iškyšos ir II a. stačiakampės nišos; ŠR kampo II a. arkinė niša; R korpuso V fasado niša su segmentine sargama; Š korpuso I-II a. stačiakampės ir su segmentinėmis sargamomis nišos (Š fasado I a. niša sumūryta naujai; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus R korpuso R fasado I a. pakeistas angas); fasadų architektūros tūrinės detalės - R korpuso V fasado arkada (būklė gera); Š korpuso Š fasado tariamasis rizalitas su 4 piliastrų portiku, užbaigtu frontonu ir atiku virš jo (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro sienos, R ir Š korpusų rūsijų akmenų ir plytų mūro sienos (būklė gera); tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); įvažiavimo į P vidaus kiemą vad. Akermano perdanga (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); R ir Š korpusų rūsijų plytų mūro skliautai (būklė patenkinama); R korpuso V fasado arkados, R korpuso I-II a. mūriniai kryžiniai skliautai (būklė gera); funkcinė įranga - ŠR bokštelio dvispalviai teraciniai laiptai (būklė gera); Š korpuso Š fasado betoniniai laiptai (būklė gera); Š korpuso P fasado kiemo laiptinės teraciniai laiptai su metaliniu turėklu ir mediniu porankiu (būklė gera); inžinerinė įranga židiniai R korpuso II a. patalpose (būklė gera); krosnies vieta R korpuso II a. II salėje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (dalis langų pakeisti; būklė patenkinama); Š korpuso Š fasado įvažiavimo į Š vidaus kiemą angos dvivėrių vartų medinių įsprūdinių varčių tipas (būklė patenkinama); ŠR bokštelio 2 medinių vienvėrių, įsprūdinių durų tipas (būklė patenkinama); Š korpuso Š fasado medinių vienvėrių, įsprūdinių durų tipas (būklė gera); medinių dvivėrių ir vienvėrių įsprūdinių durų į R ir Š korpusų II a. patalpas tipai (būklė gera);

lubų, sienų apdaila – R ir Š korpusų II a. koridorių lubų profiliuoti tinko karnizai ir apvadai (būklė gera); tapybinis dekoras Š korpuso II a. patalpose (būklė gera); R korpuso II a. I salės sienų tapybinis dekoras, lubų profiliuotas tinko karnizas, plafonas (būklė gera); R korpuso II a. II salės sienų tapybinis dekoras, lubų profiliuotas tinko karnizas (būklė gera); R korpuso II a. III salės sienų tapybinis dekoras,

lubų profiliuotas tinko karnizas, apvadas (būklė gera); R korpuso II a. patalpos sienų tapybinis dekoras, lubų profiliuotas tinko karnizas (būklė gera); grindų dangos medžiaga - spalvotų keraminių plytelių danga Š korpuso P fasado kiemo laiptinės laiptų aikštelėse (būklė gera); žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senajo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K); reljefas, žemėjantis P ir PV kryptimis; artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas yra trijų aukštų, stovi Dominikonų ir Gaono gatvių kampe(F1, F18). Dominikonų gatvės fasade pakeista tik dalis trečio aukšto langų(F1), kiti langai nekeisti(F1-3). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, langai be dalinimų(F7). Fasado cokolis paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F8-10). Gaono gatvės fasade(F4) pakeisti tik trečio aukšto langai(F4-5), cokolis paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F19-21). Dominikonų gatvės fasade yra įvažiavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F13-15). Įvažiavimo danga – betoninės plytelės(F16), perdanga – cilindrinis skliautas(F17). Kiemo pietrytiniame fasade langai nekeisti(F23), tinkas vietomis aptrupėjęs(F25). Ant stogo yra tūrinis stoglangis ir keli plokštuminiai stoglangiai(F24). Kiemo šiaurės rytų ir vakarų fasaduose kai kurie langai pakeisti(F26-32). Vakariniame fasade esančios kolonados kolonų tinkas paveiktas drėgmės(F29). Kiemo pietinėje dalyje esančio koepuso langai pakeisti tik trečiame aukšte(F23, F38). Po šiuo korpusu yra pravažiavimo anga į kitą kiemą. Pravažiavimo danga – betoninės plytelės(F34), perdanga – dalis plokščia, dalisskliautinė ant metalinių sijų(F35). Pravažiavimo sienų tinkas aptrupėjęs(F36-37). Korpuso pietinio fasado tinkas aptrupėjęs(F39). Ant stogo yra tūrinis stoglangis(F40). Kieme lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją ir ant kiemo dangos(F41-44). Kiemo danga – betoninės plytelės(F45). Pastato stogo danga keraminių čerpių(F22, F24).*

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija _____ 2013 m. _____ 45 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2013-07 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39



F40



F41



F42



F43



F44



F45