

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Banko pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1075
3. Adresas Gedimino pr. 14
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, L raidės formos plano, susideda iš 4 a. su rūsiu Š korpuso ir 2 a. su rūsiu P korpuso (2005 m. rekonstrukcijos metu P korpusas išplėstas, užstatyti III-IV a., pažeminta R fasado I a. iškyša, pristatytas 2 a. kiemo priestatas, sunaikintas vidaus išplanavimas, interjeras, rekonstrukcijos autorius - architektas Alvidas Songaila); stogo forma – Š korpuso plokščia, sutapdinta (būklė gera);

išplanavimas - išorinių kapitalinių sienų tinklas (2005 m. rekonstrukcijos metu sunaikintas vidaus kapitalinių sienų tinklas); kolonos – Š korpuso Š fasado rizalito remiančios 4 suporintos kolonos (būklė gera); sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos (išskyrus Š korpuso P fasado I-II a. angas užstatytas priestatu, III-IV a. pakeistas angas, P korpuso V, P fasadų I-II a. angas užstatytas priestatu, R fasado II a. pakeistas angas);

fasadų architektūrinis sprendimas - Š korpuso Š ir R fasadų architektūrinio sprendimo visuma (kiti Š ir P korpusų fasadai pakeisti; fasadų architektūros tūrinės detalės - Š korpuso Š fasado šoninis rizalitas su įgaubta plokštuma (būklė gera); Š korpuso P fasado IV a. gelžbetoninis balkonas (II ir III a. balkonai pristačius priestatą neišliko, turėklai pakeisti); P korpuso R fasado I a. iškyša (iškyša rekonstrukcijos metu pažeminta; būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – horeljefas ant Š korpuso Š fasado rizalito (medžiaga netyrinėta, skulptorius Tadeušas Godziševskis; būklė patenkinama); Š korpuso Š ir R fasadų gelsvo smiltainio keturkampių plokščių sienų danga (būklė patenkinama); Š korpuso Š, R fasadų ir P korpuso R fasado iškyšos I a. tarplangių gelsvo smiltainio plokščių su horizontoliomis braukomis danga (kiti fasadai ir fasadų dalys tinkuoti; būklė patenkinama);

konstrukcijos - gelžbetoninis pamatas su cokoliu (cokolis buvo dengtas pilko granito plokštėmis, kurios neišliko; būklė patenkinama); gelžbetoninio karkaso su plytų mūro užpildu sienos (būklė gera); gelžbetoninės tarpaukštinės perdangos (būklė gera; gelžbetoninė, monolitinė, sutapdinta stogo konstrukcija (būklė gera; funkcinė įranga - gelžbetoniniai laiptai P korpuso PR dalyje (rekonstrukcijos metu laiptai uždengti klinkerinėmis plytelėmis, turėklai neišliko, kiti pastato laiptai pakeisti arba neišliko; būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - Š korpuso Š ir R fasadų vientisų neskaidytų langų tipas; Š korpuso Š fasado rizalito šoninių langų skaidymo tipas (buve metaliniai langų rėmai pakeisti);

patalpų architektūrinės detalės – apskrito skerspjūvio gelžbetoniniai stulpai I a. patalpoje (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnius (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610;

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų, stovi kiek atitrauktas nuo Gedimino pr.(F01). Fasadai sutvarkyti, langai pakeisti(F01-04).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 4 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4