

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Banko rūmai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15896
3. Adresas Gedimino pr. 3
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – sudėtinio tūrio, kurį sudaro stačiakampio formos plano 3 a. P ir 2 a. R korpusai bei T raidės formos plano 2 a. Š korpusas, su pastogėmis ir rūsiu po P korpusu; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai ir vėdinimo kanalai (netyrinėta); tūriniai stoglangiai (netyrinėta, stoglangiai yra visuose korpusuose);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (P korpuso V dalyje įrengtas liftas; būklė gera); sienų angos – P korpuso Š fasado, R korpuso Š, V fasadų, Š korpuso R, Š ir V fasadų langų ir durų angos stačiakampės ir su pusapskritėmis saramomis (būklė gera); P korpuso rūsių, P, R ir Š korpusų I-III a. vidaus durų ir praėjimų angos stačiakampės ir su segmentinėmis saramomis (būklė gera); sienų nišos - P korpuso Š fasado, R korpuso Š, V fasadų, Š korpuso Š fasado nišos stačiakampės ir su pusapskritėmis saramomis (būklė gera); P korpuso I a. patalpos Nr. 8 nišos su segmentinėmis saramomis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - P korpuso P fasado architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - P korpuso P fasado centre plytų mūro rizalitas su 6 viduryje suporintomis kolonomis, profiliuotu karnizu su modiljonais ir virš jo kylančiu parapetu (būklė gera); P korpuso P fasado R ir V plytų mūro tariamieji rizalantai su profiliuotais karnizais ir virš jų kylančiais parapetais (būklė gera); P korpuso P fasado centrinio ir tariamųjų rizalitų portalai su šlifuito akmens laiptų pakopomis (būklė gera); P korpuso Š fasado III a. balkonai ir jų ornamentuoti metalo turėklai (būklė bloga); fasadų apdaila ir puošyba – P korpuso Š fasado, R korpuso V, Š fasadų ir Š korpuso Š, R bei V fasadų II–III a. tinko, plytų mūro langų ir durų angų apvadai su spynomis, palangės (būklė gera); P korpuso Š fasado, R korpuso V, Š fasadų ir Š korpuso Š, R bei V fasadų tinkuoto plytų mūro spygnos virš I a. langų ir durų angų (būklė gera); P korpuso Š fasado, R korpuso V, Š fasadų ir Š korpuso Š, R bei V fasadų tinkuoto plytų mūro pastogių bei tarpaukštinis karnizas virš I a. langų ir durų angų (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos - akmenų ir plytų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu, padengtu granito plokštėmis (-; būklė gera; FF Nr. 28; 2012 m.); plytų mūro sienos (būklė gera); P korpuso rūsių patalpos Nr. 6, I-II a. patalpų Nr. 7, 8, 11, 14, 17 lėkšti cilindriniai su liunetėmis skliautai (skliautų medžiagiškumas netyrinėtas; būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 13 cilindrinis gelžbetonio skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija - medinė gegninė (netyrinėta); funkcinė įranga - P korpuso laiptinės patalpos Nr. 10 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais, kaltinio metalo turėklu ir mediniu profiliuotu porankiu (porankio atskiros dalys pakeistos; būklė gera); P korpuso laiptinės patalpos Nr. 12 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais, kaltinio metalo turėklu ir mediniu profiliuotu porankiu (būklė gera); R korpuso patalpos Nr. 30 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais, metalo turėklu ir medinio profiliuoto porankio tipu (būklė

gera); inžinerinė įranga - P korpuso I a. patalpų Nr. 7, 18, Š korpuso II a. patalpų Nr. 13, 14 metalo ornamentuotos ventiliacijos grotelės (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (būklė gera); P korpuso P fasado portalų medinės dvivėrės įsprūdinės, įstiklintos, su metalo grotelėmis, dekoruotos drožiniais durys (būklė gera); P korpuso I a. patalpos Nr. 7 medinis karkasinės konstrukcijos tambūras su dvivėrėmis, įstiklintomis, dekoruotomis drožiniais durimis ir piliastrus bei frontoną imituojančiais staktos apvadais, I a. patalpų Nr. 10, 12 mediniai karkasinės konstrukcijos tambūrai su dvivėrėmis, įstiklintomis, dekoruotomis drožiniais durimis (patalpos Nr. 10 durys su viršlangiu; būklė gera); Š korpuso Š fasado medinės dvivėrės įsprūdinės, įstiklintos durys su viršlangiu (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 7 dvejų medinės dvivėrės įsprūdinės, įstiklintos durys su viršlangiais (būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 13 trejų medinės dvivėrės įsprūdinės, įstiklintos durys su viršlangiais (būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 13 metalo dvivėrės durys į P korpuso patalpą Nr. 16 (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 16 metalo vienvėrės durys su grotomis į patalpą Nr. 17 (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 20 medinės dvivėrės įsprūdinės, dvigubos durys į patalpą Nr. 21, jų mediniai paneliai ir staktos apvadai (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 18 medinių vienvėrių įsprūdinių, įstiklintų durų tipas, jų viršlangis (būklė gera); P korpuso I-III a. aukštų vidaus durų medinių vienvėrių ir dvivėrių įsprūdinių durų tipai (būklė gera); P korpuso metalo vienvėrės durys į palėpę (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 17 metalo dvivėrės langinės (būklė gera);

vidaus dekoras – P korpuso II a. patalpų Nr. 18, 19 tinkuoto plytų mūro profiliuoti karnizai (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 20, III a. patalpų Nr. 24-29 karnizų reljefinis dekoras ir polichromija, lubų reljefinės rozetės (būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 15 tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas, tinkuoto plytų mūro piliastrai, sujungti tinkuoto plytų mūro profiliuotais archivoltais (būklė gera); apšvietimo įranga – P korpuso I-II a. vestibulio patalpos Nr. 7 šviestuvai, jo tipas (autentiškas R esantis šviestuvai, V esantis šviestuvai pagamintas pagal pavyzdį; būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 14 šviestuvai (uk 26616; būklė gera); P korpuso III a. patalpos Nr. 26 šviestuvai (uk 26614; būklė gera); grindų dangos medžiaga - P korpuso I a. patalpoje Nr. 7 keraminių plytelių grindų danga, jos tipas (dalis plytelių pakeista; būklė gera);

interjeras – P korpuso I-II a. patalpų Nr. 7, 21 ir Š korpuso II a. patalpų Nr. 13, 14 interjero visumos sprendinys (išskyrus medinių grindų dangą ir medinę pakylą patalpose Nr. 13, 14, 21; patalpos Nr. 21 interjeras sukurtas 1955 m. pagal archit. Simono Ramunio (1916-2002 m.) projektą; būklė gera);

įvairios mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai - tinkuoto plytų mūro tvora su metalo dvivėriais vartais ir vienvėriais varteliais pėstiesiems R teritorijos dalyje (būklė gera); tinkuoto plytų mūro tvora su metalo dvivėriais vartais V teritorijos dalyje (būklė gera); metalo tvorelės P teritorijos dalyje abipus P korpuso P fasado centrinio rizalito (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, susidedantis iš kelių korpusų. Pagrindinis pastatas stovi prie Gedimino pr.(F01). Pagrindinis fasadas sutvarkytas, langai pakeisti(F01-05). Kitas korpusas ir pastato fliigeliai yra prie Tiltų gatvės(F06-10). Keli kiemo fasadai yra remontuojami(F10-12). Kiemo fasaduose langai pakeisti, kiti fasadai neremontuoti(F13-14). Yra dvieli įvažiavimai iš Tiltų gatvės į kiemus(F10. F15) su metalinėmis varčiomis. Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F16). Stogo danga – skarda.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 16 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4




F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16