

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2014 – 07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15899
3. Adresas Gedimino pr. 7
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – sudėtinis, netaisyklingos formos plano, sudarytas iš 3 aukštų su pusrūsiu ir pastoge P dalies ir 2 aukštų Š dalies; pagrindinis P fasadas – vienas iš Gedimino pr., Liauksmينو g. ir Sirvydo g. užstatymo formantų; stogo forma – P pastato dalies – dvišlaitė, Š pastato dalies – plokščia; stogo danga – P pastato dalies skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – švieslangiai Š pastato dalyje (būklė patenkinama); dvišlaičiai tūriniai stoglangiai P pastato dalies V, P ir R pusėse (būklė patenkinama); tinkuoti plytų mūro parapetai P pastato dalyje (būklė gera); baldustrados, jungiančios P fasado parapetus (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (I aukšto pagr. salė įrengta 1969 m; būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampė įvažiavimo į cokolinį aukštą anga pastato R dalyje (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – P pastato dalies fasadų tariamieji rizalitai, dekoruoti kompozicinio orderio su kaneliūromis ir to paties orderio kaneliūruotais piliastrais (būklė gera); pagrindinio P fasado įgilintas atviras prieangis su betoninių laiptų tipu (laiptų pakopų danga pakeista; būklė patenkinama);

konstrukcijos – P pastato dalies akmens-plytų mūro pamatas su akmens – plytų mūro pusrūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; pusrūsio sienų būklė gera); Š pastato dalies gelžbetoninis pamatas su tinkuotu cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); tinkuotų plytų mūro, raudonų plytų, stiklo bloky, plokščių ir vitrininio stiklo paketų sienos (būklė gera); Š pastato dalies gelžbetoninė stogo konstrukcija (būklė gera); dvitėjinio profilio metalinės stiklo plokštumų sijos I aukšto Š pastato dalyje (būklė gera); Š pastato dalies tarpaukštinės gelžbetoninės perdangos (netyrinėta, medinės P pastato dalies tarpaukštinės perdangos pakeistos gelžbetoninėmis, vykdant rekonstrukciją 1969 m.); P pastato dalies stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas (netyrinėta); kabamosios lubos I aukšto pagrindinėje salėje (būklė patenkinama); I aukšto pagrindinės salės ir pagrindinio įėjimo į korpusą gelžbetoninės laikančiosios kolonos – (būklė gera); metalinės erdvinės konstrukcijos su įmontuotais šviestuvais pagrindinėje I aukšto salėje (būklė patenkinama); funkcinė įranga – mozaikinio betono pakopų laiptai į Š pastato dalies pagr. salę iš V pusės (būklė patenkinama); laiptų mūrinės atitvaros; medinių porankių tipas (būklė gera); technologinė įranga – aliuminio konstrukcijos kalendorius, reguliuojamas rankiniu būdu (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų aliuminio konstrukcijos ir skaidymo tipas Š pastato dalyje (būklė gera); P pastato dalies langų skaidymas (langų medžiagiškumas pakeistas, išlaikant autentišką skaidymą; būklė gera); įstiklintos aliuminio konstrukcijos durų tipas pastato R ir V pusės laiptinėse (būklė patenkinama);

interjeras – I aukšto vestibulio raudonų plytų sienų apdaila, sieninės medinės pašto dėžutės ir žalvariniai lubų plafonai – (būklė gera); II aukšto koridoriaus raudonų plytų sienų apdaila V koridoriaus

korpuso dalyje –(būklė gera); I aukšto pagrindinės salės sienų raudonų plytų apdaila; šviesiai faneruotu medžio drožlių plokščių, granitinio tinko sienų apdailos tipas; dirbtinio marmuro kolonos, laikančios kabamąsias lubas R ir V salės pusėse ir laiptuoto kontūro balkoną V sienoje; profiliuotų plytų kiauryminis mūras R salės sienos pusėje; medinės pašto dėžutės R sienoje ir atskirai stovinčių dviejų medinių pašto dėžučių pagr. salės įėjimo šonuose tipas –(būklė gera, patenkinama); pagr. salės II aukšto balkonų eilė su tinkuotomis mozaikinio betono plokštėmis ir stiklo pertvaromis (būklė patenkinama; vidaus dekoras – stilizuotas elektroninis laikrodis su vitražu galinėje pagr. salės sienoje (laikrodis neveikia, vitražas įmontuotas po 1990 m.; būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis (16073, UIP, URI);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į gedimino pr.(F01). Kiti fasadai orientuoti į Liauksmo g.(F02) ir į Sirvydo g.(F03). Fasadai sutvarkyti. Langai pakeisti.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 3 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3