

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas
Kultūros paveldo skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2007-04-04 NR. 135

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Administracinis pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas G 230 K
3. Adresas Jeruzalės g. 45, Vilnius
4. Valdytojas UAB "Lietuvos statybų projektavimo institutas" Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas. Bendras plotas: 1443,64 kv.m.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Paskelbtas saugomu.
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

Architektūrinės: Namas susiformavo 1703-1803 metais. Pastato architektas manoma buvo L. Stuoka-Gucevičius. Po 1780 m. buvo pastatyta Jeruzalės mūrinė karčema. Pirminės karčemos kompleksas buvo kvadratinis su pusiauapskritimine „stadala“. Pastatas buvo dengtas čerpėmis, apačioje įrengtos trys gyvenamos „pirkios“ ir rūšys.

Pastatas dviejų aukštų su įrengta pastoge. Pastato planas artimas kvadratui, r. pusė – apskrita. Planinė struktūra sudėtinė: koridorinės struktūros derinys. Centrinėje pastato dalyje įrengta gelžbetoninė laiptinė. Didžiausios patalpos yra apskritoje dalyje. Bendra pastato kompozicija koncentruota. Po dalimi pastato yra rūšys. Pagrindinis v. fasadas yra plokštuminis simetriškas. Centrinis įėjimas į pastatą naujai perprojektuotas. Administracinio pastato fasadai yra neįmantriu formų, lakoniški, saikingai dekoruoti. Š. ir p. fasadų rytinė pusė skaido toskaninio orderio piliastrai. Jie remia platų antablementą. Karnizas su dideliais modiljonais. Administracinis pastatas pasižymi lakoniškomis klasicistinėmis formomis.

Vertingosios savybės: pastato tūris, fasadai su dekoro elementais, stogo konstrukcija bei konfigūracija, kapitalinių sienų tinklas, rūšys su skliautinėmis perdangomis, nišos, langų ir durų angos, medžiagiškumas- langų, durų, stogo konstrukcijos ir dangos.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastato būklė gera. Pastatas kapitaliai suremontuotas, sutvirtinti pamatai, restauruotas rūšys, fasado dekoras. Patalpų būklė gera, interjere vyrauja balta spalva. Patalpos pritaikytos projektavimo instituto veiklai. Pastogėje įrengtas mansardinis aukštas su antresole, stogo konstrukcijų elementai tinkuoti, eksponuojami patalpų erdvėje.

PRIDEDAMA

9. Fotofiksacija: 15 lapai.

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2007-04-04

(metai, mėnuo, diena)

Vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genovaitė Kriščiūnienė

(vardas ir pavardė)





























