

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso trečias pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28276
3. Adresas Jogailos g. 10
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio plano, 3 a. su rūsiu (2000 m. pastatas paaukštintas); stogo forma – vienslaitė;

aukštų išplanavimas – išorinių kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – Š fasado II a. stačiakampės langų angos (būklė gera); rūsio stačiakampės su pleištinėmis sračiomis bei liunetėmis iš vidinės pusės langų angos (būklė gera); segmentinių sračimų rūsio vidaus durų angos (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės - rizalitas R fasade (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); plytų mūro rūsio cilindriniai skliautai (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų skaidymo tipas (būklė gera); medinių vienvėrių įprūdinių vidaus durų tipas (pagaminta pagal analogus; būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų, stovi kieme. Fasadai sutvarkyti, langai pakeisti. Ketvirto aukšto lygyje yra stiklinė galerija, jungianti su kitu pastatų komplekso (antruoju) pastatu(F01-02).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 2 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2