

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014–07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15838
3. Adresas Jogailos g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, „U“ raidės formos plano, 6 a. su rūsiu ir pastoge, pagrindiniu V fasadu orientuotas į Jogailos g., formuojantis ištisinį perimetrinį gatvės R pusės užstatymą (būklė gera); stogo forma – dvišlaitė; Š, P sparnų – vienšlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga ar jos tipas– skardos lakštų stogo dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – pusapskritės formos tūrinis stoglangis namo Š dalyje (būklė patenkinama); gelsvų plytų mūro ugniasienės Š, P fasaduose (būklė gera); gelsvų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – įvažiavimo į kiemą stačiakampė anga V dalyje (būklė gera); pusapskritė niša įvažoje V dalyje (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – erkeriai V fasade (būklė gera); balkonai V, R fasaduose, P sparno Š fasade (būklė gera); laiptuoto kontūro tinkuoto plytų mūro parapetas su namo statybos data „1914“ V fasade (-; būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su lauko akmenų ir plytų mūro rūšio sienomis ir plytų mūro cokoliu, dengtu tašytomis akmens plokštėmis V, R fasaduose (pamatas – netyrinėtas; cokolio, rūšio sienų būklė gera); gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); gelsvų plytų mūro cilindriniai skliautai rūšio patalpoje Nr. R-9 (būklė gera); gelsvų plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų rūšio patalpoje Nr. R-8 (būklė gera); perdanga (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – lenkti „U“ raidės formos g/b laiptai su profiliuotomis juodo mozaikinio betono pakopomis V laiptinės patalpoje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – balkonų ažūrinės metalinės tvorelės V, R fasaduose, P sparno Š fasade (būklė gera); ažūriniai metaliniai laiptų turėklai su mediniais porankiais ir apsauginėmis metalinėmis atitvaromis V laiptinės patalpoje (būklė gera); V laiptinės aikštelių medinės tvorelės (būklė gera); langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (išlikę Š, V laiptinių, R fasado pavieniai langų mediniai gaminiai; būklė patenkinama); dvivėrės medinės įsprūdinės durys su viršlangu, dekoruotos reljefiniais ornamentais V fasade, I a. V laiptinės patalpoje (būklė gera); V laiptinės įėjimo medinės tarpdurių įsprūdės (būklė gera); vidaus dvivėrės medinės įsprūdinės durys su reljefiniu dekoru II-VI a. (išlikę pavieniai mediniai gaminiai; būklė patenkinama);

patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro piliastras su kapiteliu I a. V laiptinės patalpoje (būklė gera); įmontuota įranga – medinė sieninė spinta su įsprūdinėmis durimis ir reljefiniu deroru patalpoje Nr. 3 (būklė gera); lubų, sienų apdaila – gipsiniai sienų, lubų lipdiniai V laiptinės patalpoje, patalpose Nr. 3, 1 (būklė gera); grindų danga – geometrinio rašto medinio parketo grindys patalpose Nr. 1, 5, 3 (būklė gera); ornamentuotų, spalvotų keramikinių plytelių grindys V laiptinės patalpoje (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504);

4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra šešių aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Jogailos gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos su didelėmis vitrinomis(F02).Gatvės fasade kai kurie langai pakeisti. Balkonai vietomis yra aptrupėję(F02-06). Įvažiavimas į kiemą be varčių(F10-11). Įvažiavimo danga – asfaltas(F07), perdanga – plokščia betoninė(F08). Įvažiavimo sienos išteptos, kai kur nutrupėjęs tinkas(F09). Kiemo fasadai lygūs, kai kurie langai ir durys pakeisti(F12-18). Kieme įrengti ventiliaciniai vamzdžiai ant fasadų sienų(F17-18). Įrengtos papildomos plastikinių rėmų stiklinės durys(F19). Kiemo danga – asfaltas(F20). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F21) ir ant kiemo dangos(F22).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 22 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11




F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22