

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-11 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas \_\_\_\_\_ namas \_\_\_\_\_
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas \_\_\_\_\_ 773 \_\_\_\_\_
3. Adresas \_\_\_\_\_ Šv. Kazimiero g. 3 \_\_\_\_\_
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu \_\_\_\_\_ valstybės saugomas \_\_\_\_\_
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**  
Autentiški: tūris, vidaus kapitalinių sienų išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, skliautiniai perdengimai, stogo konstrukcija), medžiagos, restauruoti stalių gaminiai.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu (šiauriniu) fasadu orientuotas į Šv. Kazimiero gatvę(F01). Gatvės fasade pirmame aukšte yra arkiniai langai ir durys(F02-04), gaminiai pakeisti išskyrus vienas senas duris(F05). Cokolis pažeistas drėgmės(F02). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio, lietvamzdis sulaužytas(F06). Iš gatvės yra pravažiavimas į kiemą (F07) su medinėmis varčiomis(F08-09). Pravažiavimo danga akmeninės plytelės(F10), perdanga cilindrinis skliautas(F11). Kiemo (pietame) fasade pirmame aukšte yra atvira arkada(F12). Pirmame aukšte komercinės paskiries patalpos. Antrame aukšte langai pakeisti. Vakariniame fasade visi langai pakeisti(F13). Šiauriniame fasade visi langai pakeisti(F14). Vakarinis kiemo korpusas yra trijų aukštų(F15-16), su balkonu ant kolonų pietinėje dalyje. Fasade visi langai pakeisti. Kieme lietaus vanduo nuo stogų nuveswtas į lietaus kanalizaciją, dalis stovų yra sulaužyta(F17-18). Pastatų stogų danga – skarda. Kiemo danga – betoninės plytelės(F19).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija \_\_\_\_\_ 2012 m. \_\_\_\_\_ 19 nuotraukų \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data \_\_\_\_\_ 2012-11 \_\_\_\_\_  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19