

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiėsčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-11 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____
3. Adresas Šv. Mykolo g. 12, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: *Pastatas yra dviejų aukštų, stovintis perimetru aplink nedidelį kiemelį. Pagrindinis namo fasadas yra orientuotas į Šv. Mykolo g.(F1-F3). Pastato pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(galerija ir videoteka). Galerijos durys langai pakeisti mediniai, su dvivėrėmis langinėmis(F6). Dešinėje pravažiavimo esantys pirmo aukšto langai su išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis(F3). Fasadas pirmame aukšte rustuotas. Antro aukšto langai pakeisti mediniai(F7, F8). Centrinėje fasado dalyje yra pravažiavimas į vidinį kiemą su senomis medinėmis varčiomis(F1, F9, F10). Pravažiavimo perdanga cilindrinis skliautas(F11). Pravažiavimo danga iki 2011 metų buvo lauko rieduliai su betoninių trinkelų taku viduryje(F11-F14). 2011 metais atliktas pravažiavimo dangos remontas ir visas pravažiavimas išklotas betoninėmis trinkelėmis tik su siaura riedulių juosta palei sienas(F15-F18). Pravažiavimo kairėje pusėje yra dvi naujos medinės durys(F15), dešinėje pusėje – trejos įvairių dydžių ir piešinių durys(F16). Gatvės korpuso kiemo fasadas tinkuotas. Pirmame aukšte abipus pravažiavimo fasadas nudažytas skirtingomis spalvomis, antro aukšto fasado dažai išblukę ir apsiluę(F20, F21). Kairėje pusėje pravažiavimo pusėje vienas pakeistas langas, dešinėje pravažiavimo vienas pakeistas langas su dvivėrėmis langinėmis(F20). Antrame aukšte yra viena užmūryta lango anga. Gatvės korpuso stogo danga keraminės čerpės. Gatvės pusėje stogo danga dalimis pakeista(F1, F2), įrengtas vienas plokštuminis stoglangis. Kiemo pusėje stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F20). Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos. Vakarinis kiemo korpusas yra dviejų aukštų, fasadas tinkuotas. Pirmame aukšte fasadas nudažytas(F21, F22, F24). Pirmame aukšte langai pakeisti mediniai, su išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis(F22, F24). Antrame aukšte fasado dažai išblukę ir apsiluę(F24, F25). Prie fasado yra prieduobė su rūšio langu(F22, F23). Stogo danga keraminės čerpės, ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F25). Šiaurinis kiemo korpusas iki 2001 metų buvo dviejų aukštų, fasadas apkaltas medinėmis lentomis(F26). Pirmas aukštas įgilintas. Kairėje pusėje vakarinėje dalyje yra buvusios vežiminių mediniai vartai(F36). Pirmame aukšte yra vienos durys, antrame aukšte vienas medinis langas(F27). Stogo danga keraminės čerpės, ant stogo buvo vienas nedidelis tūrinis stoglangis. 2011 metais vykdoma šio korpuso rekonstrukcija įrengiant trečią aukštą(F28, F29). Ant stogo įrengiami nauji tūriniai stoglangiai(F30). Rytinio dviejų aukštų korpuso pirmas aukštas nudažytas, langai su išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis(F34). Antrame aukšte fasado dažai išblukę ir apsiluę(F31). Antrame aukšte langai pakeisti mediniai(F30, F31). Ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F31).*

Kiemo danga iki 2011 metų buvo lauko rieduliai su betoninių trinkelų taku viduryje(F33). 2011 metais atliekama dangos remonto darbai, visą kiemą išklojant betoninėmis trinkelėmis, palei sieną paliekant riedulių nuogrindą(F34, F35). Gatvėje vienas lietvamzdis nuvestas į lietaus kanalizaciją, kitas ne(F37). Kieme lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F23, F36)

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010-2011 m. 37 nuotraukos

10. Kiti dokumentai ____lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05 – 2011-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F36



F37



F35