

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-11 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____
3. Adresas Šv. Mykolo g. 14, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: *Pastatas yra dviejų aukštų, stovi Šv. Mykolo ir Bernardinų gatvės kampe(F4). Pagrindinis fasadas orientuotas į Šv. Mykolo gatvę(F1-F3). Fasadu pirmas aukštas rustuotas. Antro aukšto fasado tinkas lygus, langai su apvadais. Visi pirmo aukšto langai su dvivėrėmis medinėmis langinėmis. Pirmame aukšte kairėje pusėje esančių komercinės paskirties(parduotuvės) du langai ir durys pakeisti mediniai. Dešiniau jų esančios nekeistos durys(F11). Dar dešiniau esantys du langai nekeisti(F8). Abipus pravažiavimo yra dvejų dvivėrės nekeistos durys(F9, F10). Antrame aukšte yra du balkonai. Vienas betoninis(F14) kitas apkaltas medinėmis lentomis(F13). Balkonų turėklai lieti špižiniai. Bernardinų g. fasade pirmame aukšte yra keturi nekeisti langai su langinėmis. Vieno lango vietoje yra užmūryta anga. Antrame aukšte esantys penki langai pakeisti, mediniai(F5). Ant stogo į Šv. Mykolo gatvės pusę yra septyni plokštuminiai stoglangiai(F17, F18), į Bernardinų g. pusę ant stogo yra penki plokštuminiai stoglangiai. Pravažiavimo varčios senos medinės(F15). Pravažiavimo perdanga cilindrinis skliautas, danga betoninės plytelės(F16). Kiamo fasadai tinkuoti. Beveik visi kiemo fasaduose esantys langai pakeisti(F22-F30). Ant stogo į kiemą pusę įrengti plokštuminiai ir tūriniai stoglangiai. Ant namo korpuso stogo prie Bernardinų g. į kiemą pusę įrengtas tūrinis stoglangis su balkonu(F31). Pastato stogo danga keraminės čerpės. Kiamo danga betoninės trinkelės. Gatvės pusėje ir kieme lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F19-F21, F28, F29).*

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010-2011 m. 31 nuotrauka
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05 – 2011-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31