

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

*Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra*

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2011-10 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26643
3. Adresas Šv. Mykolo g. 6, Vilnius (pietinis korpusas)
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 2 a. su rūsiu ir pastoge, pagrindiniu PV fasadu orientuotas į Šv. Mykolo g., formuojantis gatvės ŠR pusės užstatymo išklotinę; stogo forma – PV korpuso – dvišlaitė, ŠR korpuso – vienšlaitė (pagal 2009 m. atliktų pastogės vizualių architektūros tyrimų duomenis XVIII a. pab. – XIX a. pr. PV korpuso stogas buvęs statesnis); stogo dangos medžiagos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – molio plytų mūro dūmtraukiai, virš stogo tinkuoti (būklė patenkinama); molio plytų mūro ŠV ir PR ugniasienės (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos gatvės PV, kiemo ŠR ir ŠV fasaduose (išskyrus naujai įrengtas durų angas gatvės PV fasado centrinėje dalyje, kiemo ŠV fasado gale bei naujai įrengtas, rekonstruotas angas tarpuvartėje; būklė gera); gatvės PV fasado segmentinių saramų II a. langų angos (būklė gera); segmentinės saramos PV įvažiavimo į kiemą anga (būklė gera); PV fasado I a. langų stačiakampės nišos (būklė gera); niša su eksponuojama molio plytų mūro segmentine sarama, žyminti buv. vartų vietą kiemo ŠV fasade (būklė gera); pusapskričių saramų rūšio švieslangių angos; trikampės saramos anga rūšio patalpoje Nr. 3 (būklė gera); pusapskričių saramų nišos rūšio patalpų Nr. 3, 5 laiptų sienose (būklė gera); segmentinės saramos rūšio anga su liunetėmis tarp rūšio patalpų Nr. 3, 4 (būklė gera); segmentinių, pusapskričių saramų nišos, žyminčios buv. angas I a. patalpose Nr. 5, 6, II a. patalpoje Nr. 2 (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės - kiemo ŠV fasado betoninių profiliuotų pakopų laiptų tipas (būklė patenkinama); apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro stačiakampio profilio palangių traukos, gatvės fasade – vientisos (būklė gera); PV fasado II a. langų tinkuoto plytų mūro profiliuoti apvadai (būklė gera); PV fasado II a. kampanų tinko rustai (būklė gera); tinko tipas (būklė patenkinama, gera);

konstrukcijos – lauko akmenų-plytų mūro arkiniai pamatai su rūšio sienomis (arkiniai pamatai atidengti PV ir ŠR pastato dalyse, kitur netyrinėti; būklė gera); molio plytų mūro sienos su ugniasiene PR pusėje (būklė patenkinama, gera); molio plytų mūro cilindriniai skliautai rūšio patalpose Nr. 2-5, patalpoje Nr. 5 paremti plytų mūro stačiakampio skerspjūvio stulpu (1997 m. atkasta rūšio patalpa Nr. 5 bei išvalyta patalpa Nr. 1; būklė gera); molio plytų mūro cilindriniai skliautai I a. patalpose Nr. 4, 5, 7, iš jų patalpose Nr. 4, 7 – tinkuoti, patalpoje Nr. 4 – su tinkuoto plytų mūro ramstine arka (būklė gera, patalpoje Nr. 7 - patenkinama); medinės sijinės perdangos (I a. patalpos Nr. 3 lubų sijos įrengtos naujai, papildomai įrengta išliginė sija patalpoje Nr. 2; dalis perdangų II a. pakeista gelžbetoninėmis, ŠR korpuso ŠR dalies II a. patalpos netyrinėtos; būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama); PV įvažiavimo į kiemą tarpuvartės plytų mūro ramstinės arkos (iš dalies

rekonstruotos; būklė gera); funkcinė įranga - laiptai su molio plytų mūro pakopomis rūsio patalpose Nr. 3, 5 (laiptai rūsio patalpoje Nr. 5 restauruoti; patalpos Nr. 5 laiptų būklė gera, patalpoje Nr. 3 laiptų būklė patenkinama); medinių laiptų į II a. ŠR korpuse tipas (būklė bloga, patenkinama); inžinerinė įranga – glazūruotų koklių krosnis su karūna, centrinėje dalyje įkomponuota reljefine berniuko su paukščiu kompozicija, lieto ketaus durelėmis bei grotelėmis (būklė patenkinama, bloga); stalių ir kitų medžiagu gaminiai – gatvės PV fasado II a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas; kiemo fasadų langų skaidymo tipas (kiemo fasadų langų medžiagiškumas pakeistas; būklė patenkinama); medinių išsprūdinių lauko durų kiemo ŠV fasade tipas; medinės išsprūdinės vidaus durys, jų tipas (dalis vidaus durų pagamintos pagal autentiškus pavyzdžius; būklė gera); rūsio laiptų medinių antpakopių tipas (rūsio patalpoje Nr. 5 laiptų antpakopiai pagaminti nauji; patalpos Nr. 5 laiptų antpakopių būklė gera, patalpoje Nr. 3 laiptų antpakopių būklė bloga); metalinės buv. vartų gembės kiemo ŠV fasade (eksponuojamos; būklė gera);

**lubų, sienų, kolonų apdaila** – vidaus patalpų sienų ir lubų tinkas su klasicistiniu XVIII pab. – XIX a. pr., taip pat vėlesnių etapų XIX a., XX a. pr. polichrominiu dekoru (1997 m. I a. patalpų Nr. 2-4 tapytinis dekoras pilnai arba fragmentiškai atidengtas, restauruotas, konservuotas; darbus atliko dailininkai restauratoriai A. Pužaukas, G. S. Pužauskienė, menotyrininkas S. Latonas, architektė J. Vaišvilaitė; būklė gera); rūsio patalpos Nr. 5 autentiškas durų liunetės tinkas; patalpos Nr. 5 tinko tipas (rūsio patalpa Nr. 5 naujai pertinkuota, autentiško tinko fragmentas paliktas ant durų liunetės; būklė gera); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga - medinių lentų grindų fragmentas I a. patalpoje Nr. 2 (eksponuojamas; būklė gera);

**žemės ir jos paviršiaus elementai** – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją;

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis (16073, UIP, URI);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:** Dviejų aukštų L formos plane pastatas, pagrindiniu fasadu stovi į Šv. Mykolo g.(F1, F2). Fasada tinkuoti. Pastato pirmame aukšte ir kieme įrengtas restoranas. Pirmo aukšto langai ir durys pakeisti, mediniai(F3-F10). Antrame aukšte langai mediniai(F12, F13), 2011 metais trys antro aukšto langai pakeisti naujais mediniais(F7, F8). Pravažiavimo vartai nauji mediniai(F11). Pravažiavimo danga betoninės plytos su bazalto tarpais(F14). Pravažiavimo perdanga plokščia, apkalta medinėmis lentomis(F15, F16). Pravažiavime yra plytų mūro ramstinės arkos. Pravažiavimo kairėje pusėje yra dvejų skirtingo piešinio durys(F17). Dešinėje pusėje yra didelis arkinis langas(F18) ir vienas nedidelis langas(F19). Gatvės korpuso kiemo fasado pirmo aukšto tinkas sutvarkytas, perdažytas. Antrame aukšte tinkas netvarkytas, dažai išblukę(F20). Fasade langai pakeisti, mediniai(F20, F21, F23). Dešinėje pravažiavimo yra dengti laiptai į rūsi(F22, F24). Kiemo korpuso pirmo aukšto fasadas sutvarkytas, perdažytas, langai ir durys pakeisti, mediniai(F25 – F28). Antrame aukšte fasado dažai išblukę, pakeistas tik vienas langas(F28), greta esančioje buvusio lango nišoje tinke atvaizduotas buvęs langas(F28). Kiti langai antrame aukšte nekeisti. Vidury fasado yra laiptai į rūsi(F30). Pastato stogo danga keraminės čerpės, kaminai netinkuoti.(F34). Kiemo danga betoninės plytos, kai kur yra lauko riedulių danga(F31-F33). Lietaus vanduo nuvedamas į lietaus kanalizaciją per kiemo dangoje paliktas groteles ir ant kiemo dangos.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010- 2011 m. 34 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05 - 2011-10  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(akt  forminio asmens pareig  pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavard )



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9





F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18





F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27





F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34