

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-04 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas statinių komplekso(652) namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 16938
3. Adresas Pilies g. 10
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

tūrinė erdvinė kompozicija – netaisyklingos U raidės formos plano, 2 a., R korpusas – 3 a. su rūsiu ir pastoge (1996-1997 m. pastogė rekonstruota, joje įrengtas dar vienas aukštas; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė, P korpuso – vienslaitė (1996-1997 m. Š korpuso stogo forma pakeista; V korpuso R fasade įrengtas tūrinis stoglangis; V korpuso V fasade įrengti penki, Š korpuso P fasade du ir P korpuso Š fasade - du plokštuminiai stoglangiai); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (rekonstrukcijų metu dūmtraukiai pakeisti; būklė gera);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (rekonstrukcijų metu vidaus išplanavimas iš dalies pakeistas); sienų angos – buvusi įvažiavimo anga su segmentine sąrama (būklė gera); P korpuso Š ir R fasadų I-II a., bei Š korpuso R ir P fasadų I-II a. stačiakampės langų angos (remiantis 1977 m., 1983 m. ir 1997 m. apmatavimų brėžinių duomenimis; būklė gera); Š korpuso R pusės durų anga su pusapskrite sąrama (būklė gera); II a. patalpos Nr. 8 durų anga su pusapskrite sąrama (būklė gera); įėjimo į rūsių anga su segmentine sąrama (1997 m. V fasade atkurtas XV a. įėjimas į Š rūsių patalpą; būklė gera); rūsių angos bei nišos su segmentinėmis ir pusapskritėmis sąramomis (būklė gera); II a. patalpos Nr. 9 stačiakampė niša (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – V fasado architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus I a. langų ir durų angas; būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas (būklė gera); P korpuso Š fasado tinkuoto plytų mūro tarpaukštinė trauka (būklė gera); buvusios įvažiavimo angos P pusės pusapskritė sąrama (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); rūsių akmens ir plytų mūro, I-III a. plytų mūro sienos (būklė gera); rūsių plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis (1997 m. rūšiai ir skliautai rekonstruoti ir iš dalies atstatyti, panaikinta rūsių patalpoje Nr. 3 buvusi laiptinė, jos vietoje įrengtas skliautas; būklė gera); I a. patalpos Nr. 6 plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); I a. patalpos Nr. 4 plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); I a. patalpos Nr. 4 plytų mūro stulpai (būklė gera); rūsių patalpos Nr. 2 plytų mūro konstruktyvinės arkos (būklė gera); buvusios įvažiavimo angos plytų mūro konstruktyvinė arka (būklė gera); Š ir P korpusus jungianti plytų mūro konstruktyvinė arka (būklė gera); I a. patalpos Nr. 5 plytų mūro pusapskritė sąrama (būklė gera); funkcinė įranga – P korpuso I-II a. ir pastogės medinių laiptų su mediniais turėklais tipas (1997 m. II a. patalpoje nr. 7 įrengti nauji laiptai į pastogę, I a. laiptai į rūsių patalpą Nr. 3 panaikinti; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – medinių įsprūdinių dviverių vartų tipas su metaliniais vyriais ir apkaustais, ant kurių pažymėta 1803 m. data (būklė gera);

vidaus dekoras – II a. patalpų Nr. 8, 9 ir 10 sienų ir lubų polichrominis dekoras ir tapytos rozetės (būklė gera); II a. patalpos Nr. 9 V sienos lango glifo tapyba (būklė gera);

faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius bei asmenybes – šiame name 1829-1830 m. gyveno ukrainiečių poetas, dailininkas, rašytojas Tarasas Hryhorovyčius Ševčenka (1814 - 1861); 1946-1987 m. gyveno lietuviškos profesionaliosios estrados pradininkas maestro Antanas Šabaniauskas (1903 - 1987 m.);

teritorijos planavimo sprendiniai – planas, tūrinė-erdvinė struktūra, kurią sudaro prie Pilies g. stovintis namas ir kiemo P pusėje stovinti tvora (2003 m. vidinis kiemas uždengtas stikliniu stogu; būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas; kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu(vakarinu) fasadu orientuotas į Pilies gatvę(F01). Dabar name įrengtas viešbutis. Gatvės fasade pirmame aukšte įrengtos komercinės patalpos(F02-03). Visi langai fasade pakeisti(F01). Buvusiame pravažiavime į kiemą yra medinės varčios(F04-05). Gatvės fasade yra įrengtas įėjimas į rūšio patalpas(F06). Buvusio pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F07), perdanga mediniu konstrukciju(F08). Buvusio kiemo vietoje įrengtos viešbučio patalpos(F09). Stogo danga keraminės čerpės, kaminai sutvarkyti. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F10).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 10 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8



F9



F10