

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namų kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10354 (27440 rytų namas, 27441 vakarų namas)
3. Adresas Pilies g. 17
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Pastato autentiškas tūris, stogo forma ir dangos medžiagiškumas, fasadai, jų kompozicija ir dekoras, langai ir lauko bei vidaus durys, kapitalinių sienų tinklas, konstrukcijos, medinė galerija.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Gatvės (rytų) korpuso Pilies g. fasadas(F1, F2): Ia. kairėje vartų pusėje vitrininis langas ir durys. Vartai seni – mediniai(F3). Ila. ir IIIa. po du langus ir balkoną. Langai mediniai. Pravažiavimo danga – betoninės plytelės, perdanga – cilindrinis skliautas su kryžminio skliauto segmentais(F4, F5, F6). Pravažiavime vienos durys ir niša. Kiemo Ia. fasade vienas pakeistas medinis langas, po juo – nusileidimas į rūšį(F7). Tarp lango ir pravažiavimo čerpėmis dengtas kontraforsas. Ila. trys nepakeisti mediniai langai. IIIa. langai pakeisti, mediniai. Virš trečio a. įrengta plastikine danga dengta terasa.. Stogo danga kiemo pusėje metalinė, į gatvę – keraminių čerpių(F8). Šiauriniame kiemo korpusė visi langai pakeisti, plastikiniai(F9). Per visą korpusą užstatyta trečias aukštas su medine fasado apdaila(F10). Stogo danga keraminių čerpių. Stoge įrengti trys plokštuminiai stoglangiai. Kaminas sutvarkytas. Vakariniam korpusė Ia. langai mediniai. Ila. medinis balkonas per visą fasado plotį. Langai pakeisti – plastikiniai. IIIa. langai pakeisti – plastikiniai. Stogo danga metalinė (čerpių imitacija). Įrengti 5 plokštuminiai stoglangiai, kaminas sutvarkytas. Tarp šiaurinio ir vakarinio korpusų esanti Pilies g. Nr. 15 ugniasienės tinkas labai aptrupėjęs(F12). Kiemo danga – betoninės plytelės ir trinkelės(F13, F14). Kieme yra dvi arkos tarp šiaurinio korpuso ir Pilies g. Nr. 19 ugniasienės(F15, F16). Kieme auga du medžiai(F17).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 18 nuotraukų
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4




F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18