

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namų kompleksas 27442
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27443(rytų namas)
3. Adresas Pilies g. 19
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
Kompleksas vertingas kaip Senamiesčio architektūrinės aplinkos formantas, su išlikusia pirmąsiais gotiška plano sandara, jaukiu, siauru Senamiesčiui būdingu, kiemu su arkomis. Vertingi pastatų autentiški tūriai, aukštingumas, stogų forma ir dangų medžiagiškumas, sienų medžiagiškumas ir stilistika, kapitalinių sienų tinklas, konstrukcijos, vidaus architektūrinis dekoras, apdaila, rūšiai, jų skliautiniai perdengimai ir medžiagiškumas.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Gatvės korpuso(rytų namo) Pilies g. fasadas(F1, F2): Ia. abipus vartų įrengtos vitrinos. Vartai seni, mediniai. Kairėje vartų pusėje vitrina iki pat žemės su metalinėmis konstrukcijomis, dešinėje pusėje – vitrina apipavidalinta medžiu. Ia. langai (4) nekeisti, mediniai. IIIa. keturi langai ir balkoninės durys. Visi pakeisti – nauji, mediniai. Kiemo fasado(F3) Ia. abipus pravažiavimo po medinį langą. Ia. langas nekeistas. IIIa. langas pakeistas, medinis. II ir III aukštuose yra lodžijos. Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo į kiemo pusę yra vienas tūrinis stoglangis ir trys plokštuminiai stoglangiai(F5). Vienas kaminas tinkuotas, galvutė apskardinta, kitas kaminas visas apskardintas. Pravažiavimo danga – plytos, perdanga – cilindrinis skliautas(F6). Pravažiavimo sienoje atidengta arkinė niša, sienos mūro fragmentai(f7, F8). Šiaurinio kiemo korpuso(F9-12) visi langai pakeisti, mediniai. Vidury fasado yra didelis balkonas, paremtas dviem kolonom(F11). Tarp antro ir trečio aukštų fasade yra dalinis karnizas, dengtas keraminėmis čerpėmis. Prie šio korpuso yra nulipimas į rūšį(F9). Stogo danga – keraminės čerpės, kaminas sutvarkytas, galvutė apskardinta. Arkinis praėjimas jungia kiemą su Pilies 17 kiemu(F19-21). Kiemo danga – betoninės plytelės ir trinkelės(F15-16). Dalis kiemo dangos išardyta(F17-18). Kieme auga du medžiai, įrengtas žemės juostos plotas dekoratyviniams augalams(F22).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 21 nuotrauka
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23