

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatų komplekso(670) namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27292
3. Adresas Pilies g. 22
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – vienaaukštis kompaktiškas su pristatytais priebučiais (dalinei pakitei); stogas – vienšlaitis, (būklė patenkinama); stogo konstrukcija – konstrukcijų tipas - medinė gegninė (patenkinamos būklės); dangos medžiaga – dangos tipas čerpių (patenkinamos būklės); kiti stogo elementai – ugniasienė (geros būklės); dūmtraukiai (patenkinamos būklės);

aukštų išplanavimas – mišrus (dalinei pakitei); kapitalinės sienos – tinkuotų mūrinių sienų ir aitvarų tinklas suformuotas iki XX a. vid. (netyrinėta); nišos (iš dalies pakitei);

fasadų kompozicija – fasadai plokštuminiai decentralizuoti (dalinei pakitei, būklė gera), stogo karnizai (2006, restauruoti, būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinkas (paviršiai restauruoti, būklė gera); langų ir durų angos (restauruotos, būklė gera);

konstrukcijos – perdenginių tipas – mediniai sijiniai (netyrinėti); funkcinė įranga – vidaus laiptai (2006, netyrinėti; dosjė); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinių langų skaidymas, medžiagiškumas;

apdaila – sienų tinkas;

interjeras – patalpų visumos sprendiniai;

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – ūkinė, gyvenamoji;

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnius (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

•1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – takų tinklas (atkurtas pagal kiemo sutvarkymo projektą; 2006; būklė gera; TRP; FF Nr. 19, 20, 21, 22, 29, 31; priedas 5);

•1.3.6. želdynai ir želdiniai – kiemo cent. dal. pavieniai medžiai (2006; būklė patenkinama; FF Nr. 20, 21, 22, 29, 30, 31);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – Vilniaus senamiesčio – Kultūros paminklo (UIP) – teritorija; Senamiesčio 38 kvartalo užstatymo, reljefo, suplanavimo autentiškumas (dalinei pakitei);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto su mansarda(F01-02). Pastatas sutvarkytas, stogo danga pakeista, keraminių čerpių.Pagrindiniu(vakariniu) fasadu pastatas orientuotas į kiemą. Langai ir durys pakeisti. Prie namo įrengta betoninių trinkelinių nuogrinda ir žalio veja(F03). Šiaurinis fasadas išeina į Šv. Mykolo g.(F04), langai pakeisti. Pietiniame fasade (F05) langai ir durys pakeisti, fasadas išteptas dažais. Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai su dvišlaičiais stogeliais(F06). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F07).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 7 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7