

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 671
3. Adresas Pilies g. 24
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
Autentiški: tūris, vidaus kapitalinių sienų išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, sienos, skliautiniai ir mediniai perdengimai, medinė stogo konstrukcija), medžiagos, interjere atidengti ir eksponuojami gotikinio mūro fragmentai, polichrominė tapyba.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų, pagrindiniu (vakariniu) fasadu orientuotas į Pilies gatvę(F01). Fasadas tinkuotas, visi langai pakeisti(F02-03). Pastate įrengtas viešbutis. Stogo danga keraminės čerpės(F04), kaminai sutvarkyti. Lietaus vanduo nuvestas į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 4 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4