

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiėsčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-06 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1047
3. Adresas Pilies g. 28, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Autentiški: pastato tūris, aukštingumas, stogo forma, fasada, architektūrinis dekoras ir atskiri dekoru elementai, kapitalinių sienų tinklas, langai, jų medžiagiškumas, rūsiai, metaliniai vartai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas(F1) tinkuotas su architektūriniu dekoru. Ia. vitrininis langas su durimis(F2), pravažiavimas su metaliniais vartais(F3). Pravažiavimo perdanga –plokščia betoninė(F4). Pravažiavimo danga – betonas ir betoninės trinkelės(F4, F5). II aukšte langai pakeisti, mediniai, III aukšte langai ir balkono durys nekeisti, mediniai(F7). Fasade atidengti ir restauruoti fasado puošybos elementai. Stogo danga keraminės čerpės, stoge įrengti šeši plokštuminiai stoglangiai(F6). Kiemo fasaduose langai pakeisti(F8, F9).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 10 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10