

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-06 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 673
3. Adresas Pilies g. 32 / Literatų I, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Autentiški: pastato tūris, kapitalinių sienų vidaus išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, skliautiniai ir mediniai perdengimai, stogo konstrukcija), medžiagos.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas(F1, F37) ir Literatų g. fasadas(F38) tinkuoti. Pilies g. kairė Ia. fasado pusė prie pravažiavimo apdailinta glazūruotomis plytelėmis(F2), didelis vitrininis langas, šalia – durys. Dešinėje įvažiavimo pusėje langai ir įėjimo durys ištisinio stiklo, be dalinimų(F3). II aukšte pakeistas tik vienas langas (virš pravažiavimo), visi kiti nekeisti. Literatų g. fasade visi langai pakeisti(F4). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F10), pravažiavimo danga – lauko rieduliai ir akmens trinkelės(F9, F11). Kiemo danga – akmens trinkelės(F12). Pravažiavime yra seni medinės vartų varčios(F8, F18). Pilies g. korpuso kiemo fasade Ila. yra pakeisti(plastikiniai) du arkiniai langai. Literatų g. korpuso kiemo fasade Ia. yra senos geležimi kaustytos durys į rūsi ir arkinis langas su geležinėmis langinėmis(F15, F16, F24, F30). Kiemo gale yra mūriniai laiptai su medinėmis pakopomis(F31), mūriniais stulpais ir plačiomis arkomis vedantys į Ila. arkine galerija(F27, F28, F29, F32). Antrame aukšte langai pakeisti. Galerijoje ir po ja esantys langai nekeisti(F33). Pietinio pastato korpuso(F34) Ia. langai nekeisti, vienas su medinėmis langinėmis. Ila. langai pakeisti(plastikiniai) su dalinimo imitacija(F34). Dalis karnizo pažeista drėgmės, nusilupe dažai, aptrupėjęs tinkas(F23). Ila. dešiniame kampe išlikę du nepakeisti arkiniai langai(F20). Įėjus į kiemą, dešinėje pusėje yra senos medinės laiptinės durys(F13, F19), šalia jų yra senos medinės durys į rūsi, esantį po pietiniu korpusu(F14). Pastato stogo danga – keraminės čerpės(F35). Ant visų kiemo korpusu stogų išlikę seni tūriniai stoglangiai(F35, F36) dengti keraminėmis čerpėmis. Ant stogo į Pilies g. pusę yra du seni tūriniai stoglangiai, I Literatų g. pusę vienas didelis senas tūrinis stoglangis(F7) dengtas keraminėmis čerpėmis. Stoglangiai su trikampaiais frontonėliais(F37). Kaminai aptinkuoti, kamonių galvutės apskardintos. Lietaus vandens surinkimo stovai gatvėje ir kieme prijungti prie lietaus vandens surinkimo kanalizacijos.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 39 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą iforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8




F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31




F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39