

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2010-06 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1050
3. Adresas Pilies g. 36, Vilnius
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:** Kompleksas vertingas kaip Senamiesčio architektūrinės aplinkos formantas, su išlikusia pirmąsio plano sandara, jaukiu siauru, Senamiesčiui būdingu kiemu. Saugotini autentiški tūriai, aukštingumas, stogu forma ir dangų medžiagiškumas; fasadai, jų dekoras, langų rėmų medžiagiškumas ir skaidymas, išorinės durys, metaliniai balkonų turėklai; interjeras: kapitalinių sienų tinklas, sienų medžiagiškumas ir stilistika, angos, architektūrinis ir polichrominis dekoras, vidaus durys, laiptų turėklai, rūšiai, skliautiniai perdenginiai.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:** Pagrindinis Pilies g. gatvės trijų aukštų korpuso fasadas(F1) tinkuotas, II ir III aukštai su dekoru elementais. Ia. langai vitrininiai, ištisinio stiklo. I aukšte veikia banko skyrius. Antras ir trečias aukštai nenaudojami. Langai šiuose aukštuose nekeisti, mediniai. Šio korpuso kiemo fasado langai nekeisti(F13). Tinkas vietomis aptrupėjęs(F7). Kiemo trijų aukštų pietinis korpusas tinkuotas. Langai nekeisti. Antrame ir trečiame aukštuose yra senos metalinių konstrukcijų galerijos(F4). Antro aukšto galerijos pagrindas surūdijęs ir ištrupėjęs(F5, F6). Stogo danga – keraminės čerpės, kaminai tinkuoti. Į kiemą iš Pilies g. patenkama pro siaurą praėjimą(F14, F15). Kiemo danga – betoninės trinkelės(F16)

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 16 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10




F11



F12



F13



F14



F15



F16