

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiėsčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2010-06 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas   *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas   *1053*
3. Adresas   *Pilies g. 40, Vilnius*
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu   *valstybės saugomas*
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:** *Autentiški: tūris, aukštingumas, fasadai, langai, jų piešinys ir medžiagiškumas, lauko durys, kapitalinių sienų tinklas, konstrukcijos, vidaus durys, polichrominis ir architektūrinis dekoras, apdaila, Ila. autentiškas parketas, krosnis, rūsių skliautai, švieslangiai ir nišos.*

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:** *Pastatas yra dviejų aukštų su nedideliu kiemeliu. Visi pastato fasadai tinkuoti. Pilies g. fasado Ila. langai ir durys yra nauji vitrininiai(F1, F3). Ila. langai nekeisti. Ivažiavimą į kiemą rėmina du piliastrai ir antablementas(F2). Pravažiavimo vartai mediniai(F2, F4). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas, danga – akmenis trinkelės(F5, F6). Pravažiavimo dešinėje pusėje yra senos medinės durys į rūsi(F7). Kiemo danga – akmenis trinkelės(F21). Kiemo fasaduose dalis langų yra pakeisti(F17), kiti langai yra nekeisti, seni(F18, F11). Kieme yra metaliniai laiptai(F9, F13, F15), vedantys į Ila. medinę uždara galeriją(F10, F12, F14). Stogo danga – keraminės čerpės (F20). Dalis stogo dengta cinkuota skarda(F19). Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos(F20, F22). Lietvamzdžiai suvesti į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją(F3, F21).*

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija   *2010 m. 22 nuotraukos*  

10. Kiti dokumentai   \_\_\_\_\_   lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data   *2010-05*    
(metai, mėnuo, diena)

  *Vyr. inž.*    
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

  *Kęstutis Masaitis*    
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11




F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22