

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr.

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas, vad. Kapitulos namais
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 646
3. Adresas Pilies 4, Vilnius
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas.

Bendrosios pastato vertingosios architektūrinės savybės: tūris, stogo forma, stogo dangos medžiagiškumas (keraminės čerpės) fasadai ir jų dekoras, autentiškas medžiagiškumas bei apdailos tipas, kapitalinių sienų tinklas, autentiškos langų ir durų angos (stačiakampės ir arkinės), langų rėmų medžiagiškumas (medis), autentiškas langų skaidymo ir varstymo būdas (langai pakeisti, skaidymo būdas išlaikytas, tačiau rėmų storis ir profilis pakitęs), autentiški dekoro elementai butuose. Bendra vertingųjų savybių būklė gera.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Gatvės korpuso fasado (F1) Ia. langai pakeisti, vitrininiai, IIa. langai pakeisti, mediniai, tradicinio dalinimo. Virš antro aukšto – renesanso mokyklos atikas. Kiemo fasadas: kairėje įvažiavimo pusėje – pristatytas stiklinis priestatas (tambūras)(F2). IIa. langas ir balkoninės durys pakeisti (balkono nėra)(F3). Stogo danga – skarda. Kaminai sutvarkyti, galvutės apskardintos. Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F4), danga – betonas(F5). Vartų varčios nekeistos, medinės(F6). Kiemo šiaurinis korpusas(F7) remontuotas – sutvarkytas fasadų tinkas, pakeisti langai (mediniai), stogo danga (keraminės čerpės). Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos. Įrengti trys nauji tūriniai stoglangiai, analogiški esamam, pakeisti išoriniai mediniai laiptai į antrą aukštą(F8). Buvusių garažų vietoje įrengtos patalpos(F9). Palikti vieni garažo vartai, kitų vietoje įrengti buvusios angos dydžio langai su durimis. Stogo danga – keraminės čerpės, stoge įrengti „velux“ tipo stoglangiai. Rytinio kiemo korpuso šiaurinė dalis(F10) remontuota – sutvarkytas fasadų tinkas, pakeisti langai (mediniai), perdengtas stogas (keraminės čerpės), sutvarkyti kaminai.. Rytinio korpuso vakarinio fasado(F11) Ia. arkinėse angose įrengti langai su durimis. IIa. langai pakeisti. Kiemo danga – betoninės trinkelės. Greta Pilies g. 6 korpuso sienos kieme auga penki medžiai.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 21 nuotrauka
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

VSAA vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21