

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2010-04 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas \_\_\_\_\_ *Namas* \_\_\_\_\_
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas \_\_\_\_\_ *649* \_\_\_\_\_
3. Adresas \_\_\_\_\_ *Pilies g. 7, Vilnius* \_\_\_\_\_
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu \_\_\_\_\_ *valstybės saugomas* \_\_\_\_\_
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas.**

statinio tūris, autentiška kapitalinių sienų kapitalinių sienų struktūra, autentiški skliautiniai perdenginiai, autentiškos kapitalinės sienos, autentiškos konstrukcijos, jų medžiagiškumas, fasadų architektūriniai sprendiniai, jų dekoru elementai, polichrominis skliautų dekoras.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Gatvės korpuso(F1) fasadas: Ia. langai vitrininiai, nauji, mediniai. Fasadas tinkuotas su rustais. IIa. viso 5 langai (kairėje vienas pakeistas medinis(F10), tradicinio skaidymo, kiti langai nekeisti(F17) –du iš jų su netradiciniu skaidymu). IIIa. Langai nauji mediniai, tradicinio skaidymo. Karnizas pažeistas drėgmės, apsilupe dažai(F2). Stogo danga keraminių čerpių, čerpės aprtrupėjusios. Gatvės fasade lietvamzdžiai suvesti į lietaus kanalizaciją, tvarkingi(F11). Kiemo fasade(F3) IIa. langas senas, IIIa. Langas naujas, plastikinis, be dalinimų. Šiaurinio fligelio Ia. langai seni, nekeisti. IIa. langai seni, fasado plokštumoje, be apvadų(F4), IIIa. langai nauji (3 mediniai, 1 plastikinis). Virš kiemo korpuso įrengtas trikampis balkonas(F5). Pietiniame fligelyje visi langai pakeisti, plastikiniai, be skaidymo. Pravažiavimo(F6) perdanga cilindrinis skliautas, danga – betoninės plytelės(F12). Kiemo danga – asfaltas.  
Kiemo š. korpuso pietiniame (kiemo) fasade(F7) langai seni, nekeisti, šiaurinis fasadas netinkuotas, daugelis langų pakeisti (mediniai, plastikiniai). Stogas dengtas metalinėmis čerpėmis, kaminai sutvarkyti, galvutės apskardintos. Lietvamzdžiai sutvarkyti. Šio korpuso fasadas (ugniasienė) į Šventaragio 2 kiemą netinkuota su įvairaus dydžio ir medžiagų langais(F13-16). Vakarinis kiemo korpusas(F8) dviejų aukštų su mansarda. Durys senos, stogelis virš durų angos aprtrupėjęs, dengtas keraminėmis čerpėmis(F9). Langai seni, tvarkingi. Fasadas pažeistas drėgmės, tinkas aprtrupėjęs. Stogas dengtas keraminėmis čerpėmis, kaminai tvarkingi, galvutės apskardintos. Lietvamzdžiai sutvarkyti. Kiemo pietinėje pusėje stovi nauji mediniai sandėliukai(F19).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 25 nuotraukos \_\_\_\_\_
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data \_\_\_\_\_ 2010-04 \_\_\_\_\_  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Kęstutis Masaitis \_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20




F21



F22



F23



F24



F25