

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013-04 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Rūmai, vad. Pšezdeckių, vakarų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26993
3. Adresas Pylimo g. 54
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio formos plano, 2 a., su pastoge ir rūsiu (ŠR fasadu jungiasi su Rytų pastatu; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų tipas;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – PV fasado II a. langų, ŠR fasado langų ir durų stačiakampės angos (išskyrus PV fasado I a. angas, angų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė gera);

fasadų apdaila ir puošyba – PV fasado tinkuotas plytų mūro pastogės profiliuotas karnizas su modiljonais ir ŠR fasado tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė gera); PV fasado II a. tinkuoti plytų mūro langų angų apvadai su profiliuotais sandrikais ir palangėmis (būklė gera); tinkas (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); rūsių patalpos Nr. 1 plytų mūro cilindrinis skliautas (netyrinėta); I a. patalpos Nr. 3 tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė patenkinama);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų. Pirmo aukšto tinkas yra rustuotas, antro aukšto tinkas dažytas(F1). Pirmame aukšte yra komercinės paskiries patalpos. Langai dideli vitrininiai. Antrame aukšte langai nekeisti(F2-4). Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F5). Kiemo fasadas tinkuotas(F6). Stogo danga skarda(F7).

**PRIDEDAMA:**

9. Fotofiksacija 2013 m. 7 nuotraukos
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7