

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Nuomojamųjų namų komplekso pietų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 29640
3. Adresas Pylimo g. 5
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, sudaryto iš 2 a. su rūsio V ir siauresnės R dalies, su 1 a. stačiakampio plano R ir V priestatais (V priestato V fasado dalis užmūryta; būklė patenkinama); stogo forma – vienslaidė, valminė (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – geltonų plytų mūro 4 dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); Š fasado centrinės dalies kampų du tinkuoto plytų mūro smailėjantys dekoratyviniai bokšteliai (būklė patenkinama);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – Š fasado stačiakampės langų ir durų angos (Š fasado V pusėje buvusi lango anga pakeista į durų angą, prie jos pristatyti laiptai; būklė patenkinama); Š fasado centrinės dalies segmentinės sraimos rūsio durų anga (būklė patenkinama); rūsio vidaus pleištinės sraimos durų angos (viena anga permūryta; būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – R priestato R fasado medinio prieangio tipas (būklė patenkinama); Š fasado tariamasis rizalitas su laužtiniu frontonu (frontono būklė bloga);

konstrukcijos – lauko akmenų pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (būklė patenkinama); V dalies Š fasado įėjimo į rūsį lauko akmenų mūro cokolis (būklė patenkinama); tinkuotos plytų mūro sienos (būklė patenkinama); perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – vidaus laiptai su metaliniais ornamentuotais turėklais ir mediniais porankiais (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – Š fasado laiptinės bei frontono langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė patenkinama); Š fasado centrinės dalies medinės įsprūdinės, stiklintos durys su viršlangiu (būklė patenkinama);

grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga – teraco laiptai ir kelių spalvų teraco plytelėmis geometriniais ornamentais dekoruotos laiptinės aikštelės (būklė gera)

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, stovi sklyvo gilumoje, šiauriniu (pagrindiniu) fasadu orientuotas į K. Kalinausko gatvę(F1). Fasade langai ir durys pakeisti. Prie vakarinio pastato fasado pristatytas vieno aukšto priestatas, virš kurio yra įrengta terasa(F2). Vakariame fasade visi langai pakeisti. Pietinis fasadas tinkuotas, prie kraigo ir kaminių tinkas dalinai nutrupėjęs, pirmas aukštas išteptas dažais(F3, F6). Stogas vienslaidis, stogo danga – skarda(F4). Pastato

karnizai vietomis aptrupėję(F5). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F7). Kiemo danga – betoninės trinkelės(F8).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8