

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Nuomojamųjų namų komplekso čiaurės namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 29639
3. Adresas Pylimo g. 5
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – atviro tūrio, netaisyklingos L formos plano su nusklembtu ŠR kampu, 4 a. su rūsiu (būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); kiti stogo elementai – geltonų plytų mūro 8 dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); 7 pusapskritimių tūrinių švieslangių tipas (būklė patenkinama);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – P, V fasadų II–IV a. ir Š, R fasadų bei ŠR kampo II–III a. stačiakampės langų ir durų angos (P ir V ugniasienėse iškirstos naujos angos, Š fasade vietoj buvusios lango angos iškirsta durų anga; būklė patenkinama); Š, R fasadų, ŠR kampo IV a. bei frontonų langų angos su trapecinėmis sraamomis (būklė patenkinama); laiptinės vidaus IV a. angos su trapecinėmis sraamomis (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – Š, R fasadų ir ŠR kampo tariamieji rizalitai su laužtiniais frontonais (būklė patenkinama); Š, R fasadų ir ŠR kampo II–IV a. balkonai su tinkuotu plytų mūro laužtinių formų pasparomis ir dekoratyviais metaliniais turėklais (būklė patenkinama); R fasado pagrindinio įėjimo užapvalintas teraco laiptas (būklė patenkinama);

konstrukcijos – pamatas su Š, P ir V fasadų tinkuotu plytų mūro bei R fasado granito plokščių cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė patenkinama); perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – vidaus laiptai su metaliniais turėklais ir mediniais porankiais (būklė patenkinama);

inžinerinė įranga – III a. baltų koklių krosnis su karūna (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – R fasado medinės dvivėrės, stiklintos durys su viršlangiu, dekoruotos raižytine įsprūda bei stilizuoto augalinio motyvo metalinėmis grotelėmis (durų rankena pakeista; būklė patenkinama); V, P fasadų bei Š, R fasadų II–IV a. langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (daugelis langų visiškai ar iš dalies pakeisti; būklė patenkinama); R laiptinės III–IV a. langų metaliniai uždarymo mechanizmai ir rankenėlės (kitų langų uždarymo mechanizmai netyrinėti; būklė patenkinama); vidaus medinės dvivėrės ir vienvėrės įsprūdinės durys su apvadais (būklė patenkinama); Š ir R fasadų stogo dekoratyvi metalo tvorelė su kaltiniais elementais (būklė patenkinama); Š ir R fasadų karnizo geometriniu ornamentu dekoruotos metalo pasparos (būklė patenkinama); R fasado metalinė memorialinė lenta su užrašu „ŠIAME NAME 1910-

1920 M. GYVENO GUDŲ RAŠYTOJAS, MOKSLININKAS IR VISUOMENĖS VEIKĖJAS VACLOVAS LASTAUSKAS - VLASTAS“ (būklė gera);

vidaus dekoras – laiptinės IV a. augalinio motyvo lipdytinis karnizas (būklė patenkinama); III a. patalpos lubų plafono rozetė (netyrinėta); grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga – teraco laiptai ir kelių spalvų teraco geometriniu ornamentu dekoruotos laiptinės aikštelės (būklė patenkinama); faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius bei asmenybes – šio namo I aukšte (butas nenustatytas) 1910-1916 m. (?) gyveno rašytoja Marija Ivanauskaitė - Lastauskienė - Lazdynų Pelėda (1872-1957 m.) su vyru - istoriku, mokslininku ir visuomenės veikėju Vaclovu Lastausku - Lastovskiū (?). 1915 m. gyveno ir Marijos sesuo Sofija Ivanauskaitė - Pšibiliauskienė - Lazdynų Pelėda (1867 - 1926 m.).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų, stovi Pylimo ir K. Kalinausko gatvių kampe. Rytinis fasadas orientuotas į Pylimo gatvę(F1-2). Daugelis fasado langų pakeisti(F3-5). Nekeisti tik pietinėje fasado dalyje trečio aukšto langai(F5) ir laiptinės langai(F6). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F7). Šiaurinis fasadas orientuotas į K. Kalinausko gatvę(F8-9,11). Fasade nekeisti tik du trečiame aukšte esantys langai(F10). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos. Prie vakarinio fasado pirmame aukšte yra nedidelis priestatas(F12). Fasade yra trys balkonai, tinkas daugelyje vietų nutrupėjęs(F12-14). Pietinio (kiemo) fasade daugelis langų pakeisti, tinkas stipriai nutrupėjęs(F15-16). Fasado cokolis pažeistas drėgmės, aptrupėjęs(F17). Kienio vakariniame fasade dalis langų pakeista(F18). Pietinis pastato fasadas be langų, tinkuotas(F19-20). Lietaus vanduo gatvės fasaduose nuvestas į lietaus kanalizaciją(F22), kieme ant kiemo dangos(F21). Kienio danga – betonas ir betoninės plytelės(F23).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 23 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23