

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 09 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27986
3. Adresas Raugyklos g. 19
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktiškas, stačiakampio plano, 3a. su rūsiu; stogo forma – dvišlaitė; dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (būklė bloga); kiti stogo elementai – mūriniai dūmtraukiai (būklė patenkinama); dekoratyvus mūrinis parapetas su azūriniais metaliniais intarpais (būklė bloga);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos - stačiakampės, segmentinės ir arkinės langų angos (būklė patenkinama); segmentinė pravažiavimo į kiemą anga (būklė bloga); stačiakampės durų ir arkinės balkoninių durų angos (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo laikotarpio, plytų stiliaus; fasadų kompozicija - PR gatvės fasado II ir III aukštai - simetrinės kompozicijos, I aukštas - asimetriškas; fasadų architektūros tūrinės detalės - PR fasade šoniniai ir centrinis rizalitai (būklė gera); polanginis I a. karnizas (būklė patenkinama); trikampiai rizalitu frontonai su dantytu karnizu - (būklė gera); balkonai su azūrinėmis metalinėmis tvorelėmis šoniniuose rizalituose; tarpaukštiniai ir pastogės karnizai (būklė bloga); piliastrai (būklė patenkinama); langų bei nišų apvadai ir sandriakai (būklė patenkinama); cilindro formos laiptinė ir stačiakampio plano laiptinė ŠV fasade (būklė patenkinama šiaurinės ir būklė bloga pietinės); fasadų apdaila – gelsvų plytų mūras (būklė gera);

konstrukcijos – juostiniai akmenų plytų mūro pamatai (netyrinėti, cokolio būklė bloga); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); Akermano skliautai pravažiavime, laiptinėje ir virš rūsiu (perdenginiai virš rūsiu ir kt. netyrinėti; būklė bloga); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė bloga); funkcinė įranga – betoniniai laiptai (būklė patenkinama); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – sprūdinių vidaus durų tipas (būklė bloga); medinių langų konstrukcijos, skaidymo ir varstymo tipai (būklė bloga);

laiptų pakopų ir aikštelių danga ar dangos tipas – teracinių laiptų pakopų tipas (būklė bloga); mozaikinių keramikinių plytelių danga laiptų aištelėse centrinėje laiptinėje (būklė bloga);

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi – gyvenamoji paskirtis

4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – namas yra Vilniaus senamiesčio 16073, UIP

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas trijų aukštų. Pagrindinis fasadas orientuotas į Raugyklos gatvę. Fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F01). Kai kurie fasado langai pakeisti, skirtingų spalvų ir dalinimų(F02-03). Keli balkonai gatvės fasade sutvarkyti(F03), kiti smarkiai apirę(F04). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos(F06-07). Fasado šone yra pravažiavimas į kiemą su metalinėmis varčiomis(F08). Pravažiavimo danga – asfaltas(F09), perdanga – plytų ant metalinių sijų(F10). Pravažiavimo sienų tinkas nutrupėjęs, sienos išteptos dažais(F11-12).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 12 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-09
(metai, mėnuo, diena)Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12