

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas* _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ *12131* _____
3. Adresas _____ *Savičiaus g. 11* _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ *valstybės saugomas* _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – uždaras, netaisyklingo stačiakampio plano su stačiakampiu vidiniu kiemu, 2 a. su rūsiais pastoge (1998 m. R korpuso V fasade pristatytas priestatas; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (R ir V korpusuose įrengti plokštuminiai, P korpuso P fasade ir R korpuso V fasade - tūriniai stoglangiai; būklė patenkinama);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (patalpų vidaus išplanavimas iš dalies pakeistas, išardytos buvusios bei įrengtos naujos pertvaros; būklė patenkinama); sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos (dalis angų pakeista, V korpuso R fasade, R korpuso V fasade buv. durų vietoje įrengta lango anga, o buv. langų vietoje įrengtos durys; XX a. pab. restauracijos metu Š fasado V pusėje I a., buv. tarpkvaralinio skersgatvio vietoje, įrengta vartų dydžio anga su pusapskrite sąrama, R pusėje buv. durų vietoje įrengta lango anga, o buv. lango angos vietoje įrengta durų anga, abipus kurios atidengta niša su pusapskrite sąrama; būklė patenkinama); Š ir P korpusų trys įvažiavimų angos (būklė patenkinama); R korpuso I a. patalpos Nr. 3, V korpuso I a. patalpų Nr. 9 ir 10 nišos su segmentinėmis ir pusapskritėmis sąramomis (I a. V korpuso P pusės ir II a. patalpų angos ir nišos netyrinėtos; būklė gera); R korpuso rūsijų patalpų angos su segmentinėmis ir pleištinėmis sąramomis (kitų korpusų rūsijų patalpos netyrinėtos; būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – Š ir P fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus Š fasado I a. angas; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – ŠR kampo plytų mūro kontraforsas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – plytų mūro profiliuotas karnizas (būklė patenkinama); V fasado Š pusės I a. profiliuotų plytų mūro su dviejų eilių plytų mūro dantukais karnizo fragmentas (būklė patenkinama); P korpuso Š ir P fasadų užrašų virš įvažiavimo angos fragmenta; tinko tipas (XX a. pab. restauracijos metu Š ir R fasadai pertinkuoti, Š fasado V pusės II a. atidengtas ir restauruotas XVII a. pab. - XVIII a. pr. sieninės tapybos fragmentas bei buv. karnizų virš I a. fragmentai; būklė patenkinama);

konstrukcijos – pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama); rūsijų plytų ir akmenų mūro sienos (būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); R korpuso rūsijų patalpų plytų mūro cilindriniai skliautai (kitų korpusų rūšiai netyrinėti; būklė patenkinama); R korpuso I a. patalpos Nr. 8 plytų mūro cilindrinis skliautas su liunetėmis (V korpuso ir R korpuso P pusės skliautuotos patalpos netyrinėtos; būklė patenkinama); R korpuso I a. patalpos Nr. 7 plytų mūro kryžminis skliautas (V korpuso ir R korpuso P pusės skliautuotos patalpos netyrinėtos; būklė patenkinama); Š korpuso įvažiavimo angos plytų mūro cilindrinis skliautas su liunetėmis (būklė gera); P korpuso įvažiavimo angų plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); R korpuso P rūšio patalpos plytų mūro konstruktyvinės arkos (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai –



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27




F28




F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39



F40



F41



F42



F43



F44



F45



F46



F47