Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-09 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas *Savičiaus g. 12*
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas XX a. pabaigoje buvo kapitališkai remontuotas. Pastatas dviejų aukštų, visi fasadai yra tinkuoti. Gatvės fasado pirmas aukštas rustuotas(F1). Gatvės fasado cokolis ir Ia. tinkas apsilupinėjęs(F2, F3). Fasado centre yra pravažiavimas į kiemą su mediniais vartais(F4). Virš pravažiavimo antrame aukšte yra g/b balkonas su metaliniais turėklais(F5). Kairėje pravažiavimo pusėje, pirmame aukšte, komercinių patalpų langai nekeisti(F2). Dešinėje pravažiavimo pusėje langai ir durys pakeisti, mediniai(F3). Antrame aukšte langai nekeisti(F5, F6). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F7), danga – betininės trinkelės(F8). Gatvės korpuso kiemo fasade tik vienas langas virš pravažiavimo, nekeistas(F10). Ant stogo (kiemo pusėje), įrengtas tūrinis stoglangis su vienšlaičiu stogu(F10), į gatvės pusę įrengti šeši plokštuminiai stoglangiai(F25, F26). Vakarinio kiemo fligelio šiaurinė siena be langų(F11), rytinėje pusėje langai nekeisti(F10). Rytinio fligelio vakarinio fasado Ia. (nuo pravažiavimo) pirmi du langai ir pirmi trys langai IIa. nekeisti(F11). Fligelio gale esančio buto langai pirmame ir antrame aujkšte langai pakeisti(F14), Ia. langai su metalinėmis grotomis. Ant šio fligelio stogo į kiemo pusę įrengti trys tūriniai stoglangiai su dvišlaičiais stogeliais(F13). Ant šio fligelio stogo, prie gatvės korpuso, įrengta dengta terasa(F27). Stogo danga – keraminės čerpės. Kiemo danga – betoninės trinkelės(F22). Lietaus vanduo gatvėje ir kieme nuvedamas ant kiemo ir šaligatvio dangos(F17-20, F23, F24).*

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2011 m. 27 nuotraukos
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2011-08*
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.		*Kęstutis Masaitis*
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27