

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-05 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas *Savičiaus g. 6*
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas XX a. pabaigoje buvo kapitališkai remontuotas. Pastatas trijų aukštų, visi fasadai yra tinkuoti(F1, F2, F3). Savičiaus g. korpuse I aukšte yra įsikūrusios komercinės įstaigos, langai ir durys mediniai(F6, F7). Fasadas pirmame aukšte perdažytas, vietomis tinkas nutrūpėjęs(F5). Virš pirmo aukšto fasado dažai išblukę. Pirmame aukšte yra pravažiavimas į kiemą(F8) su metaliniais vartais. Virš pravažiavimo, antrame ir trečiame aukštuose yra balkonai(F4). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F9), perdanga – cilindrinis skliautas(F10). Pravažiavime yra durys į komercines patalpas ir langas(F11). Gatvės korpuso kiemo fasado centre yra laiptinė(F12, F13, F14, F18). Iš abiejų laiptinės pusių yra balkonai su mediniais turėklais(F15, F16, F17). Visi kiemo fasadai perdažyti, sutvarkyti. Vakarinio kiemo korpuso dalis langų yra naujai pakeisti(F19-F22). Šiaurinėje fasado dalyje yra atviri laiptai į rūsi(F36). Šiauriniame kiemo korpuse, antrame ir trečiame aukštuose yra balkonai su metaliniais turėklais(F23-F26). Langai pakeisti tik antrame aukšte. Ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F27). Rytiniame kiemo korpuse visi langai pakeisti(F28, F29). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F30, F31). Visų korpusų stogų danga – keraminės čerpės. Kiemo danga – betoninės trinkelės(F35). Gatvėje lietaus vanduo nuvestas į gatvę, lietvamzdžiai netvarkingi(F7), kieme lietaus vanduo nuvestas į kiemą(F32-F34).*

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2011 m. 36 nuotraukos

10. Kiti dokumentai lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2011-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(akta įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36