Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas *Savičiaus g. 7*
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Savičiaus gatvę(F1, F2). Fasadas tinkuotas. Pirmame aukšte yra visuomeninės paskirties patalpos(kavinė). Pirmo aukšto langai dideli – vitrininiai(F3, F4). Antro aukšto langai pakeisti, mediniai. Dešinėje fasado pusėje, antrame aukšte eksponuojamas senas mūras(F5). Kairėje fasado pusėje yra pravažiavimas į kiemą ir balkonas virš jo(F6). Pravažiavimo perdanga – netinkuotas cilindrinis skliautas(F10, F11), danga – betonas. Pravažiavimo dešinėje pusėje yra įgilinta žemiau pravažiavimo lygio arkinė anga su durimis(F12), kairėje pravažiavimo pusėje eksponuojamas senas mūras(F13). Kiemo fasadas tinkuotas, pirmame aukšte tik įėjimo durys į pastatą su keraminėmis čerpėmis dengtu stogeliu, antrame aukšte langai pakeisti mediniai(F7). Dešinėje pusėje yra atviri lauko laiptai į antrą aukštą su skarda dengtu stogeliu(F8). Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis ir įtraukta nedidelė terasa su balkonu()F9). Kaminas tinkuotas, galvutė apskardinta. Vakariniame kiemo fligelyje langai pakeisti, mediniai(F14). Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai su plokščia danga. Prie pietinės fligelio sienos, pagal 2005 metais išduotą statybos leidimą, pristatytas dviejų aukštų pastatas(F18, 15). Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo įrengtas sudvejintas tūrinis stoglangis(F15). Priestato fasadas į Savičiaus g. 5 kiemą netinkuotas, geltonų plytų(F17). Lietaus vanduo nuo pastato nuvedamas į gatvę ir į kiemą. Kiemo danga – betonas ir asfaltas(F16).*

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2011 m. 18 nuotraukų
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2011-04*
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.		*Kęstutis Masaitis*
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18