

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013-07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. Sulistrovskių rūmais, rytų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26655
3. Adresas Skapo g. 4
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge (būklė gera); stogo forma – vienšlaitė; pastato stogo dangos medžiaga ar jos tipas – pastato, ŠV fasado stogelio skardos lakštų tipas; kiti stogo elementai – tūrinių arkinių stoglangių tipas; plytų mūro dūmtraukių tipas;
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas ŠV fasado stačiakampės langu, durų angos (išskyrus dvi stačiakampės angas abipus laiptinės);
fasadų architektūros tūrinės detalės – ŠV fasado prieangio stogelio metalinė konstrukcija bei ją remianti metalinė ornamentuota paspara (būklė gera); plytų mūro profiliuotas karnizas (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); perdenginiai (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – gelžbetoniniai laiptai su teraciniais antpakopiais, laiptų aikštelėmis ir metaliniais turėklais bei mediniais porankiais (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai (langai ir langinės, durys, skydai, grotelės ir pan.) – vidinių medinių vienvėrių ir dvivėrių įsprūdinių durų tipai, išorinių įsprūdinių medinių durų su įstiklintu švieslangu tipas (būklė gera); langu medinių konstrukcijų ir skaidymo į 8 segmentus tipas (būklė gera)

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų(FI), fasadas sutvarkytas, langai pakeisti – mediniai. Stogo danga – skarda, kamina tinkuoti. Stoge įrengti du arkiniai stoglangiai.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. _____ 1 nuotrauka _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1