

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2011-02 Nr.   

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas   namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas   Skapo g. 5
4. Valdytojas     
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas**   Pastatas yra U raidės formos. Pagrindinis korpusas yra kiemo gale (pietinėje pusėje). Pastato fligelių galai yra prie Skapo gatvės. Kiemą nuo gatvės skiria mūrinė tvora su metaliniais kaltiniais vartais (F1, F2, F3). Virš centrinio trijų aukštų kiemo korpuso yra mezoninas su balkonu (F5). Kairėje ir dešinėje mezonino ant stogo įrengti tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai (F13, F4). Korpuso pirmo aukšto langai pakeisti – plastikiniai. Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti – mediniai (F14, F15, F17). Nekeisti tik antro aukšto laiptinių langai. Virš visų įėjimo durų įrengti metalinio karkaso su banguotu lakštu danga stogeliai. Stogo danga – keraminės čerpės. Kairėje koepuso esantys kaminai tinkuoti, kiti netinkuoti. Lietaus vanduo nevestas į lietaus kanalizaciją. Rytinis fligelis yra dviejų aukštų (F8). Kiemo fasade pirmame aukšte yra vienos įėjimo durys su stogeliu. Fasade šeši langai pakeisti (pirmame a. plastikiniai, antrame – mediniai). Trys langai nekeisti. Stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai netinkuoti. Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją. Vakarinis fligelis yra trijų aukštų (F6). Pirmame aukšte langai pakeisti – plastikiniai (F16), antrame ir trečiame aukštuose pakeisti – mediniai. Pirmame aukšte yra dvi įėjimo durys (vienos senos, kitos pakeistos) (F6, F9). Pietiniame fligelio kampe, prie įėjimo durų yra užkalta arkinė buvusi anga (F9). Fligelio Skapo gatvės fasade langai pakeisti – mediniai. Lietaus vanduo nevestas į lietaus kanalizaciją. Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai (F6). Kaminai tinkuoti. Kieme, prie tvoros stovi medinis sandėlis (F10). Kiemo danga – lauko rieduliai, takeliai išgrįsti betoninėmis trinkelėmis (F12).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija   2011 m. 17 nuotraukų
10. Kiti dokumentai    lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data   2011-02    
(metai, mėnuo, diena)

  Vyr. inž.  

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

    
(parašas)

  Kestutis Masaitis  

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17