

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-07 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatų komplekso (26651) vakarų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26652
3. Adresas S. Skapo g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Pastato tūris, autentiška kapitalinių sienų planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendiniai (autentiškos angos, dekoru elementai), autentiški rūsių skliautai

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Trijų aukštų gatvės (S.Skapo g) korpuso fasadas tinkuotas. Pirmas aukštas rustuotas, buvusio pravažiavimo anga puošia vartų portalas(F1, F2, F3). Pravažiavimo anga užmūryta, įrengtos durys (F7). Buvusiame pravažiavime įrengta pagalbinė patalpa(F8). Antrame ir trečiame gatvės fasado aukštuose yra architektūriniai puošybos elementai(F4, F5). Ant gatvės korpuso stogo, į gatvės pusę, įrengti trys tūriniai stoglangiai su šlaitiniais stogeliais(F6). Kiamo fasadai netvarkyti, kai kur yra apsilupę dažai(F12, F13). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame a. langas nekeistas, trečiame a. langas pakeistas(F12). Kiamo rytiniame fasade pirmo a. langai pakeisti, plastikiniai, keli langai nekeisti(F14). Antrame aukšte langai pakeisti, mediniai, trečiame aukšte langai nekeisti. Ant stogo įrengti trys tūriniai stoglangiai(F17, F18). Vakarinio kiemo korpuso pirmo a. langai nekeisti, antrame aukšte du langai(iš keturių) pakeisti, trečiame aukšte langai pakeisti(F13). Kiamo danga – lauko rieduliai, apaugę samanomis(F19). Prie pastato nuogrindos betoninės(F21). Lietaus vanduo nuo stogų nuvedamas į kiemą ir į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją(F20, F21). Stogo danga – keraminės čerpės.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 22 nuotraukos _____
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22