

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-03 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ 12
3. Adresas _____ Stiklių g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ paminklas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūrinė erdvinė kompozicija – sudėtinio tūrio, netaisyklingos U raidės formos plano, kurį sudaro 2–3 a. PR ir ŠV korpusai su pastogėmis ir rūšiais, sujungti dvejomis konstruktyvinėmis arkomis (1966-1972 m. rekonstrukcijos-restauracijos metu nugriauti Š ir P korpusai, PR korpusas sujungtas su pastatu Stiklių g. 6, pastatyta tvora, prie ŠV korpuso PV fasado pristatytas bestogis priestatas su arkomis, įrengti butai ir visuomeninės patalpos, ŠV korpuso rūšys ir I a. restauruoti pagal architekto R. Jalovecko projektą, įrengiant juose „Lokio“ restoraną); stogo forma – PR korpuso – vienšlaitė (ŠV korpuso stogo forma pakeista); stogo dangos medžiaga - molinių čerpių tipas (netyrinėta);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – PR ir ŠV korpusų visu fasadų langu, durų bei įvažiavimo į vidaus kiemą stačiakampės angos; ŠV korpuso rūšio ir I a. langu bei durų angos su arkinėmis ir segmentinėmis saramomis (nustatant angų autentiškumą remtasi 1966 m. projektu; būklė gera); PR ir ŠV korpusų I a. vidaus durų, bei rūšio patalpų angos su arkinėmis, segmentinėmis saramomis ir stačiakampės (būklė gera); sienų nišos - ŠV korpuso PV fasado I a. arkinė niša (nustatant nišų autentiškumą remtasi 1966 m. projektu; būklė gera); PR korpuso rūšio ir ŠV korpuso rūšio bei I a. patalpų nišos su arkinėmis, segmentinėmis saramomis ir stačiakampės (nustatant nišų autentiškumą remtasi 1966 m. projektu; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus kiemo fasadų stoglangius, įvažiavimo į vidaus kiemą angos varčias, pakeistus langus, PR korpuso PR fasadą); fasadų apdaila ir puošyba – grafiko, monumentalisto Petro Repšio reljefai „Lokio medžioklė“ ŠR fasade (skersmuo - 30 cm; aukštis - 40 cm; plotis - 30 cm; būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su akmenų ir plytų cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūšių akmenų ir plytų mūro sienos, ŠV korpuso I a. plytų mūro sienos, I-III a. bei PR korpuso I-III a. tinkuoto plytų mūro sienos (ŠV korpuso dalis rūšio sienų tinkuotos; būklė gera); ŠV ir PR korpusų rūšių ir I a. plytų mūro cilindriniai, cilindriniai su liunetėmis ir kryžminiai skliautai (dalis skliautų tinkuoti; būklė gera); ŠV korpuso I a. patalpų medinių sijinių perdangų tipas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); įvažiavimo į vidaus kiemą angos tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - ŠV korpuso plytų mūro sraigtiniai laiptai į rūšį (laiptų pakopos padengtos medinėmis lentomis; būklė gera); inžinerinė įranga - ŠV korpuso I a. patalpos židiny (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langu medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); ŠV korpuso ŠR, PR ir PV fasadų medinių langinių tipas; ŠR fasado įėjimo į rūšį medinių dviverių, apkaustytu metalu durų tipas (būklė gera); ŠV korpuso kiemo fasado mediniu, vienveriu, dvisluoksniu, apkaustytu metalu durų tipas (būklė gera);

lubų, sienų apdaila – ŠV korpuso I a. patalpos polichrominė tapyba (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K):

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas susideda iš dviejų statinių ir yra trijų aukštų prie gatvės, pagrindiniu, šiaurės rytų fasadu orientuotas į Stiklių gatvę(F01) ir dviejų aukštų pietinis kiemo fligelis(F18). Gatvės fasade pirmame aukšte, kairėje nuo pravažiavimo angos, komercinių patalpų langai mediniai, pakeisti(F02), dešinėje pravažiavimo langai pakeisti restauracijos metu(F04). Šios pastato dalies pirmas aukštas netinkuotas, raudonų plytu, kaip ir visas pirmas aukštas kieme(F10-14). Visi kiti fasadai tinkuoti. Pietinės fasado dalies langai antrame ir trečiame aukštuose mediniai, nekeisti, skirtingų spalvų aukštuose(F03). Šiaurinėje fasado dalyje antrame aukšte langai pakeisti, mediniai, o trečiame aukšte langai nekeisti(F05). Gatvės fasade cokolis paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F06). Pravažiavimo į kiemą angoje įstatyti metaliniai ažūriniai vartai(F07). Pravažiavimo danga betoninės plytelės(F08), perdanga cilindrinis skliautas(F09).

Šiaurinio pastato kiemo fasaduose pirmo aukšto langai pakeisti restauracijos metu(F12-14). Antrame aukšte langai pakeisti mediniai, trečiame aukšte langai nekeisti(F21-24). Kiemo fasade virš pravažiavimo angos buvo balkonai su mediniais turėklais, dabar uždaryti plastikiniais langais(F27). Šiaurinį ir pietinį pastatus kieme jungia dvi arkos(F25-26). Prie pietinio fasado pristatytas statinys be stogo su arkomis(F38). Šiaurinio pastato šiaurės vakarų fasado tinkas aptrupėjęs(F29). Kaminai tinkuoti.

Pietinio kiemo fligelio pirmo aukšto langai pakeisti restauracijos metu(F16-17). Pirmame aukšte yra vienos senos durys(F30). Antro aukšto langai nekeisti(F18-20). Ant stogo įrengti du pusiau įtraukti tūriniai stoglangiai(F28). Fasade cokolis paveiktas drėgmės(F31-32).

Pastatų stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga betoninės plytelės(F33). Kieme lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F34-36), gatvėje nuvedamas ant šaligatvio(F37).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 39 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39