

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-11 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namų komplekso šiaurės namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26649
3. Adresas Subačiaus g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 4 a. su pastoge ir rūsiu; stogo forma – dvišlaitė, rizalito – trišlaitė; kiti stogo elementai – pagrindinės laiptinės daugiašlaitis tūrinis švieslangis (būklė patenkinama); rusvų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė bloga); metalinė stogo tvorelė P pusėje su stačiakampiais tinkuoto plytų mūro stulpeliais (būklė bloga);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – P ir Š bei rizalito fasadų stačiakampės langų ir durų angos (P ir Š fasadų I a. kraštinės langų angos suformuotos užmūrijus buvusius įvažiavimus į kiemą, analogiškus kaip P name; būklė gera); stačiakampė su nusklembtais kampais P fasado pagrindinio įėjimo durų anga (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – P fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – stačiakampio plano 4 a. rizalitas Š pusėje su pastoge ir rūsiu (virš rizalito užstatytas penktas aukštas; būklė patenkinama); P fasado bei kampiniai rizalito ir Š fasado balkonai (būklė patenkinama); P fasado kraštinių skirsnių frontonai (būklė gera); P įėjimo portalas iš dviejų modifikuotų kolonų, antablemento ir laužyto kontūro frontono (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – Š fasado pastogės ir rizalito tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas (rizalito pastogės karnizas suformuotas pristačius penktą aukštą; būklė gera); P, R, Š bei rizalito fasadų tinko tipas (būklė patenkinama);

konstrukcijos – pamatas su tašytų lauko akmenų cokoliu P pusėje (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės sijinės tarpaukštinės perdangos (būklė patenkinama); medinė gegninė stogo konstrukcija (būklė patenkinama); funkcinė įranga - pagrindinės laiptinės mozaikinio betono laiptai (būklė patenkinama); inžinerinė įranga - glazūruotų koklių krosnis IV a. patalpoje ir glazūruotų koklių krosnis su karūna IV a. patalpoje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – pagrindinio P įėjimo dvivėrės medinės įsprūdinės dekoruotos drožtiniais elementais su įstiklinta viršutine dalimi ir viršulangių durys (būklė patenkinama); pagrindinės laiptinės butų dvivėrės medinės įsprūdinės, dekoruotos drožtiniais elementais durys (dalis laiptinės durų restauruotos; būklė patenkinama); medinės įsprūdinės vienvėrės su įstiklinta viršutine dalimi ir viršulangių balkonų durys (išliko nepakeistos tik dalis P ir Š fasadų III-IV a. balkonų durų; būklė patenkinama); P ir Š fasadų bei rizalito fasadų mediniai langai su furnitūra (P fasade išliko III-IV a. V pusės, I a. P pusės langai, kiemo fasaduose taip pat dauguma langų pakeista plastikiniais; būklė patenkinama); dvivėrės medinės įsprūdinės IV a. Patalpų durys: patalpoje dekoruotos drožtiniais ornamentais, patalpoje su viršulangių (būklė patenkinama); metalinės azūrinės balkonų tvorelės (būklė patenkinama); pagrindinės laiptinės tūrinio švieslangio metalinės konstrukcijos (būklė patenkinama); metaliniai ornamentuoti pagrindinės ir Š laiptinių laiptų turėklai su profiliuotais mediniais porankiais (būklė patenkinama);

luby, sienu, kolonų apdaila – IV a. patalpu, III a. patalpos sienu ir luby lipdybinis dekoras (būklė gera); vidaus sienu tinkas (IV a. patalpoje Nr. 6 atidengtas polichrominio dekoru fragmentas); grindų, pandusu, laiptu pakopu danga – pagrindinės laiptinės keraminių plyteliu grindu danga (būklė bloga); IV a. patalpu mediniu lenteliu geometrinio ornamento parketas (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturiu aukštu(F01-02), stovi kiemo gilumoje. Fasaduose daugelis langų pakeisti(F01-09). Kai kurie fasadi dalinai nudažyti(F07-09). Cokolis kai kuriose vietose apsilupęs(F10). Vakarinis fasadas netinkuotas(F11). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją ir ant kiemo dangos(F12-13). Kieme yra žalia veja su medžiais ie asfaltuota vieta automobiliams(F02, F14).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 14 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-11
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14