

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Statinių ansamblio vakarų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 29977
3. Adresas Tilto g. 1/Vrublevskio 2
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, pailgo stačiakampio plano, 1 aukšto su pastoge (išskyrus pastogėje įrengtas patalpas); stogo forma – mansardinė (būklė patenkinama); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpu dangos tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro tinkuoti dūmtraukiai (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos (angų vietos, dydis įvairiais laikotarpiais iki 1940 m. buvo keičiamos; būklė gera); anga su segmentine sąrama tarp I a. patalpų Nr. 3 ir 2 (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - PV ir PR fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - centrinis rizalitas su reljefine lipdyba dekoruotu segmentiniu frontonu PR fasade (būklė gera); betoninių tripusių laiptų prie centrinio įėjimo PR fasade tipas (išskyrus laiptų padengimą betoninėmis plytelėmis);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė gera); plytų mūro tinkuotos perdangos: cilindrinė su liunetėmis I a. patalpoje Nr. 6, cilindrinė I a. patalpoje Nr. 3 (būklė gera); kita I a. perdangos dalis medinė sijinė (netyrinėta); medinė stogo konstrukcija (būklė patenkinama); inžinerinė įranga - dūmtraukių vidinė sistema (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); medinių išprūdinių dvivėrių su viršlangu durų tipas (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto su mansarda. Langai pastate pakeisti. Valminio stogo danga keraminės čerpės. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. Dalis stogo dangos pakeista nauja. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos. Kiemo danga betoninių trinkelų (F01-07).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 7 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1




F2



F3



F4



F5



F6



F7