

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27041
3. Adresas Tilto g. 35
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, netaisyklingos U raidės formos plano, susideda iš: 3 aukštų su pastoge P korpuso, 3 aukštų su pastoge ir daliniu rūsiu R pusėje V korpuso, 3 aukštų su pastoge, rūsiu ir iškyša Š fasade Š korpuso (išskyrus 2006 m. pastogėje įrengtas patalpas, rūšiai netyrinėti); stogo forma – dvišlaitė, V korpuso valminė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas, erkerio bokštelio – skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – erkerio bokštelis su varpo formos šalmu (būklė patenkinama); V korpuso V fasado ir P korpuso P fasado tariamųjų rizalitų plytų mūro tinkuoti frontonai bei V korpuso ŠV kampe plytų mūro tinkuotas frontonas (būklė patenkinama, P korpuso P fasado tariamojo rizalito frontono būklė bloga); tūrinio pusapskričio stoglangio tipas P korpuso P fasade (kiti stoglangiai įrengti 2006 m.; būklė patenkinama); plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera ir patenkinama); plytų mūro ugniasienės sienelė tarp V ir P korpusų (būklė patenkinama);

išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos – III a. langų angos su segmentinėmis saramomis P korpuso P fasade ir V korpuso V, Š, P fasaduose (būklė gera); stačiakampės langų angos P korpuso R, Š fasaduose, V korpuso R fasade, Š korpuso P, R fasaduose ir P korpuso P fasado bei V korpuso V, Š, P fasadų II a. (išskyrus I a. langų angas; būklė gera); durų anga su pusapskrite sarama V korpuso PV kampe (būklė gera); V korpuso laiptinės ir erkerio II a. langų angos su netaisyklingos formos saramomis (būklė gera); V korpuso laiptinės ir erkerio viršutinio tarpsnio netaisyklingo ovalo formos langų angos (būklė gera); P korpuso tarpuvartės stačiakampės angos (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus visų korpusų I a. angas ir 2006 m. įrengtus stoglangius); fasadų architektūros tūrinės detalės - plytų mūro tinkuotas erkeris V korpuso PV kampe (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuoti tariamieji rizalitai V korpuso V fasade ir P korpuso P fasade (būklė gera); stačiakampiai gelžbetoniniai balkonai su metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis P korpuso P fasade, V korpuso V fasade ir V korpuso ŠV kampe (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su plytų ir pavienių akmenų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, gatvės fasadų cokolis susmežęs, kiemo fasadų cokolio būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos, geltonų plytų mūro kiemo fasadų sienos ir geltonų plytų mūro Š korpuso R ugniasienė (būklė patenkinama); medinės sijinės tarpaukštinės perdangos (2006 m. tarpaukštinė perdanga tarp 3 a. ir pastogės sustiprinta gelžbetonio sijomis, netyrinėta); plytų mūro skliautukų tarp metalinių sijų, vad. Akermano, tarpuvartės perdanga (būklė patenkinama); medinė gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - V korpuso laiptai su metaliniu ornamentuotu turėklu ir mediniu profiliuotu porankiu (2006 m. laiptai

pratęsti iki pastogės, laiptai ir laiptinės aikštelės uždengtos klinkerio plytelėmis; būklė gera); inžinerinė iranga - rudy, glazūruoty, ornamentuoty koklių krosnis V korpuso II a. patalpoje (būklė patenkinama); gelsvai žalsvy, glazūruoty, ornamentuoty koklių krosnis su karūna ir baltų, glazūruoty koklių su karūna ir karnizu šoninė krosnies dalis V korpuso III a. patalpose (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (didelė dalis langų pakeista į plastikinius; būklė patenkinama); medinės, įsprūdinės, dvivėrės durys ir jų tipas V korpuso laiptinės II-III a. (būklė gera);

lubų, sienų apdaila – V korpuso II a. patalpos ir laiptinės lipdybinis dekoras (2006 m. įrengiant pastogę, laiptinės lipdybinis dekoras iš dalies sunaikintas, kitose III a. patalpose lipdybinis dekoras uždengtas pakabinamomis lubomis, netyrinėtas; būklė patenkinama); V korpuso laiptinės sienų tinkas su polichromija (sienose palikti zondažai, polichromijos tyrimai nerasti; būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda, stovi Vilniaus ir Tiltų gatvių kampe(F01). Vilniaus gatvės fasadas sutvarkytas, perdažytas, balkonai suremontuoti, langai ir durys pakeisti(F01-02). Tiltų gatvės fasado dalis sutvarkyta, dalis netvarkyta(F03). Trečiame aukšte fasadas ir karnizas apsilupe(F04-05). Balkonas, esantis virš pravažiavimo į kiemą aptrupėjęs(F06). Šaligatvis prie namo išklotas trinkelėmis(F07-09). Pravažiavimo į kiemą danga – betoninė, perdanga plytų ant metalinių sijų(F11). Pravažiavimo sienų dažai apsilupe, tinkas vietomis aptrupėjęs(F12). Kiemo fasadai geltonų plytų, netinkuoti, daugelis langų pakeisti(F13-14). Stogo danga keraminių čerpių, kaminai tinkuoti, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. Kieme ištrupėjęsio betono danga(F15).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 15nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15