



stoglangiai aptaisyti skarda(F31, F32, F37) ir plokštuminiai stoglangiai. Stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai netinkuoti, jų galvutės apskardintos. Lietaus vanduo nuvedamas į kiemą(F34, F35) Tarp korpuso, esančio prie Trakų g. ir kiemo korpuso yra nedidelis dviejų aukštų statinys su naujais langais ir durimis(F38). Prie šiaurinės pastato sienos pristatyti mediniai sandėliukai(F40). Šiaurinėje kiemo dalyje stovi vieno aukšto su mansarda pastatas(F41). Kieto danga – gruntas, kai kur išlikusi lauko riedulių danga(F44-F48).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 - 2011 m. 48 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2011-03  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9






F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18





F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27





F28



F29



F30



F31



F32




F33



F34



F35



F36





F37



F38



F39



F40



F41



F42



F43



F44




F45



F46



F47



F48