

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-09 Nr.      
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatų komplekso šiaurės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26987
3. Adresas Traku g. 8A
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio plano 2 a. su pastoge; stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (netyrinėta); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); pastato R sienos plytų mūro ugniasienė (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – II a. stačiakampės langų ir durų angos (būklė gera); įvažiavimo į kiemą anga: P fasade – segmentinė, Š fasade – stačiakampė (būklė gera);

fasadų apdaila ir puošyba – plytų mūro profiliuotas karnizas Š, P fasaduose (būklė gera); II a. langų plytų mūro pleištinės sąramos (būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro profiliuotas apvadas su spyra P fasade (būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos segmentinė plytų mūro sąrama Š fasade (būklė gera); I a. tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su cokoliu Š fasade (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); tinkuoti plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų įvažiavimo į kiemą dalyje (būklė gera); gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – medinių išprūdinių dvivėrių durų tipas I a. R dalyje (1998 m. restauruoti; būklė gera); funkcinė įranga – mediniai laiptai su turėklais R dalyje (1998 m. restauruoti; būklė gera.); stalių ir kiti gaminiai – II a. langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, su mansarda(F01). Pietinio fasado pirmas aukštas tinkuotas, antras ne(F02-05). Dalis langų pakeista. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F06-07). Pastate yra pravažiavimo anga(F08). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F09), perdanga plokščia(F10). Pravažiavime yra metaliniai vartai(F11). Šiaurinio fasado pirmas aukštas tinkuotas(F12-13), antras aukštas netinkuotas. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. Rytinėje fasado dalyje pirmame aukšte įrengtas stiklinis priestatas(F14). Vakarinėje fasado dalyje langai nekeisti su metalinėm, su grotomis(F15). Lietaus vanduo nuvedamas ant kiemo dangos(F16). Kiemo danga prie pietinio fasado betoninių trinkelių(F17), prie šiaurinio fasado asfalto danga(F18-19).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. \_\_\_\_\_ 19 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-09 \_\_\_\_\_  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19