

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento

Kultūros paveldo skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2010-09- Nr. A631- (2.3.3.3-MP4)
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Lietuvių sanitarinės pagalbos draugijos ligoninės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15887
3. Adresas Vilniaus g. 25 Vilnius
4. Valdytojas privatus
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris Vilniaus Senamiesčio pastatų vertybinis inventorizavimas, pastato apskaitos anketa, sudaryta 1999-10-25, anketos Nr. 8V25.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas.

Šioje posesijoje 19 a. pradžioje buvo keli mediniai pastatai. Dabartinis pagrindinis pastas statytas 1881 m. pagal architekto J. Levickio projektą. 1918-33 m. name veikė lietuvių sanitarinės pagalbos draugijos ligoninė, kurioje minė J. Basanavičius. Pastatas stačiakampio plano, 3 aukštų su pusrūsiu, 2 laiptinėm ir 2-ju bei 3-ju aukštų flygeliais. Pastatas tinkuotas, tarpaukštinės perdangos medinės, sustiprintos 1980-1988 m. metalinėm sijom. Visų aukštų planinė struktūra sugadinta. Pagrindiniame fasade ir svarbiausiuose dekoru elementuose vyrauja neoklasicizmo stilius, tačiau formos pasmulkintos ir papildytos rytų ir rusų architektūros elementais. Fasadas gausiai dekoruotas, jo kompozicija simetriška. Antro ir trečio aukštų vidurinėse dalyse ir kraštuose yra erkeriai, skaidantys stambų vientisą namo tūrį, fasade yra skulptūros elementų. Kiemo fasadą skaido puscilindrinės laiptinių iškyšos ir segmentinių arkų langai. Autento elementai išliko daugiausia pagrindiniame fasade.

Po XX a. antros pusės remontų bei rekonstrukcijų dideli butai buvo padalinti į mažesnius komunalinio tipo butus, dalis patalpų pritaikyta administracinėms patalpoms. Šių rekonstrukcijų metu buvo įrengtos naujos pertvaros ir užmūryta dalis durų angų, įrengiant centrinį šildymą išgriautos krosnys.

Bendros viso pastato vertingosios savybės nurodytos kultūros vertybės pagrindiniame dosje.

Apžiūros metu vizualiai nustatytos namo architektūrinės vertingosios savybės: 3a. pastato tūris, pastato aukštingumas, istorinė stogo forma ir medžiagiškumas, fasadai, kapitalinės sienos, langų ir durų angos, langų rėmų istorinis medžiagiškumas (medis), langų istorinis dalinimas ir varstymo būdas, architektūrinis dekoras, Vilniaus g. fasado medinių filinginių durų (su dekoru elementais) tipas. Bendros pastato vertingosios savybės – išlikusios.

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus Senamiestis (unikalus objekto kodas 16073).

Vizualiai apžiūrėtų patalpų architektūrinės vertingosios savybės: kapitalinės sienos – išlikusios; langų ir durų angos – išlikusios, langų rėmų istorinis medžiagiškumas (medis) – išlikęs, langų istorinis dalinimas ir varstymo būdas – išlikęs, koklinė krosnis patalpoje Nr. 3-23 – netyrinėta, laiptinių laiptų apačios dekoras (isprūdos ir rozetės) – netyrinėta, laiptų turėklų metalinės ažūrinės tvorelės – išlikusios, lubų dekoru elementai patalpose Nr. 3-52 ir Nr. 3-57 – netyrinėta, skliautai su liunetėmis rūsiu patalpoje Nr. R1-2 – netyrinėta.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Vizualiai apžiūrėtų I-mo ir II-ro aukštų patalpų bei laiptinės būklė gera, III-čio aukšto patalpų būklė patenkinama, rūsio patalpų būklė prasta.

I-ame aukšte laiptinės grindys dengtos akmens masės plytelėmis, laiptinėje laiptų pakopos ir aikštelės dengtos laminato lentelėmis. Laiptinės sienos tinkuotos ir dažytos, langų medžiagiškumas – medis.

II-ro aukšto patalpose 2007-2009 m. atliktas remontas. Įrengtos pakabinamos lubos, sienos dengtos gipso-kartono plokštėmis ir dažytos, kai kuriose patalpose dengtos glazūruotomis plytelėmis, grindys dengtos PVC (polivinilchlorido) danga, kai kuriose patalpose – akmens masės plytelėmis. Langų medžiagiškumas – medis, vidaus durų medžiagiškumas - plastikas.

Bendra III-čio aukšto patalpų būklė patenkinama. Pakabinamos lubos įrengtos tik koridoriuje. Patalpose sienos ir lubos tinkuotos ir dažytos, kai kuriose patalpose dengtos glazūruotomis plytelėmis. Vietomis lubose dažai atsilupę, sudrėkęs tinkas. Grindys dengtos PVC (polivinilchlorido) danga. Langų medžiagiškumas – medis, vidaus durų medžiagiškumas – MDP.

Rūsio patalpų Nr. R1-16 ir R1-12 sienos dengtos medinėmis lentelėmis, grindys – akmens masės plytelėmis. Likusių patalpų sienos tinkuotos ir dažytos. Dažai, pajuode, atsilupę.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 29 lapų.

10. Kiti dokumentai:

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-09-16
(metai, mėnuo, diena)

vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Noreikienė
(vardas ir pavardė)



Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės



Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės



Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės ties apžiūrėtomis patalpomis



Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės ties apžiūrėtomis patalpomis



Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės



Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės ties apžiūrėtomis patalpomis



Iėjimo į patalpas durys kiemo fasade



Iėjimo į patalpas durys kiemo fasade



Vaizdas I-ame aukšte – laiptinėje



Laiptų dekoru fragmentas



Vaizdas I-ame aukšte – laiptinėje



Laiptai iš I-mo aukšto link patalpos Nr. 3-1



Laiptų į II-ra aukštą turėklų fragmentas



Durys į patalpą Nr. 3-1



Vaizdas laiptinēje tarp I-mo ir II-ro aukštų



Laiptai į II-rą aukštą, laiptų dekoru fragmentas




Laiptai į II-ra aukštą



Langas laiptinēje tarp I-mo ir II-ro aukštų



Laiptai į II-rą aukštą, laiptų turėklų turėklų dekoru fragmentas



Laiptai į II-rą aukštą, laiptų turėklų dekoru fragmentas



Vaizdas patalpoje Nr. 3-26

Vaizdas patalpoje Nr. 3-37



Vaizdas patalpoje Nr. 3-26

Vaizdas patalpoje Nr. 3-38



Vaizdas patalpoje Nr. 3-23, koklinė krosnis

Vaizdas patalpoje Nr. 3-24



Patalpoje Nr. 3-23 esančios koklinės krosnies fragmentas

Vaizdas patalpoje Nr. 3-25



Vaizdas laiptinėje tarp II-ro ir III-čio aukštų



Vaizdas III-čio aukšto laiptinėje



Laiptų fragmentas tarp II-ro ir III-čio aukštų



Vaizdas patalpoje Nr. 3-40



Pakabinamų lubų fragmentas patalpoje Nr. 3-40



Vaizdas balkone ties apžiūrētomis patalpomis Nr. 3-44



Vaizdas balkone ties apžiūrētomis patalpomis Nr. 3-44



Vaizdas iš balkono, kiemo fasadas



Kiemo fasadas ties apziūrētomis rūšio patalpomis



Kiemo fasadas ties apziūrētomis rūšio patalpomis



Kiemo fasadas ties apziūrētomis rūšio patalpomis



Laiptai ī rūšio patalpas



Laiptai iš rūšio į kiemą