

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-10 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso rytų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1082
3. Adresas Vokiečių g. 20
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**  
tūris – pusiau atviras, sudaro 3 korpusai; stogo forma – dvišlaitė – centrinės dalies, Š dviaukščio korpuso ir P triaukščio korpuso – vienišlaitė; stogo dangos medžiagos tipas – čerpės;  
kapitalinės sienos – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – nišos ir angos P korpuso laiptinėje, sienoje su bažnyčia (būklė patenkinama); nišos ir angos rūsiuose (būklė bloga); langų ir durų angos I ir II a. kiemo fasaduose, langų angos II a. Š fasade (būklė patenkinama);  
fasadų apdaila ir puošyba – atidengti fasado reljefinio mūro ir tapybos fragmentai, eksponuojantys įvairius pastato statybos laikotarpius (būklė gera);  
konstrukcijos – pamatai - akmenis ir plytų mūro (būklė patenkinama); sienos – plytų mūro (būklė patenkinama); perdenginiai – cilindriniai mūriniai skliautai rūsiuose ir virš pravažiavimų (būklė patenkinama ir bloga); stalių ir kiti gaminiai – mediniai vidaus laiptai ir jų turėklai su baliustromis, medinė galerija su baliustromis virš įvažiavimo iš kiemo pusės (būklė patenkinama); klasicistinių langų tipas su skaidymu; metalinės ažūrinių vartų varčios (būklė patenkinama);
- 8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, fasadai tinkuoti. Pagrindinis fasadas orientuotas į Vokiečių gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F02-03). Langai vitrininiai. Antrame aukšte langai pakeisti. Pravažiavimas į kiemą(F04) su metalinėmis varčiomis(F16). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F05), perdanga cilindrinis skliautas(F06-07). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame aukšte esantis balkonas įstiklintas(F08), stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai, kaminas apskardintas(F13). Kiemo fasade visi langai pakeisti(F09-11). Kieme esančio korpuse stoge įrengti plokštuminiai ir tūrinis stoglangiai(F12). Pastato danga keraminės čerpės(F12-13). Kiemo danga betoninės trinkelės(F14). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F15).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 16 nuotraukų
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-10  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kestutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3




F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16