

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-10 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pietu vakarų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26989
3. Adresas Vokiečių g. 24
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

Autentiški: pastato tūris, stogo forma, kapitalinių sienų planinė struktūra, fasadų architektūrinė išraiška, medžiagiškumas. Autentiški rūsijų ir kitų aukštų bei praėjimo skliautiniai perdenginiai, rūsijų langeliai, angos, įvairaus dydžio nišos su arkinėmis saramomis.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi kvartalo viduje. Pastato fasadai yra tinkuoti, dažai išblukę(F01-02). Pietrytiniame fasade pirmame aukšte langų angos užmūrytos, fasadas naujai nutinkuotas pirmo aukšto lygyje(F01). Antrame aukšte langai nekeisti. Šiaurės rytų fasade antrame aukšte langai nekeisti, pirmame aukšte pakeistas vienas langas. Šiaurinėje fasado dalyje yra siauras praėjimas į kitą kiemą(F04). Virš praėjimo yra mediniai atviri laiptai į antrą aukštą(F03). Praėjimo danga betoninė(F05), perdanga cilindrinis skliautas(F06). Pastato pietvakariu fasade pirmo aukšto lygyje tinkas nutrupėjęs(F07-09). Antro aukšto lygyje dažai išblukę(F07). Pietinėje fasado dalyje yra naujai suremontuotas medinis priestatas pirmame aukšte su laiptais į antrą aukštą(F09-10). Langai antrame aukšte nekeisti. Stogo danga keraminės čerpės. Kiemų dangos gruntas(F12-13). Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F14-16).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 16 nuotraukų
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16