

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-10 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas šiaurės rytų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26988
3. Adresas Vokiečių g. 24
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

Autentiški: pastato tūris, stogo forma, kapitalinių sienų planinė struktūra, fasadų architektūrinė išraiška, medžiagiškumas. Autentiški rūslių ir kitų aukštų bei praėjimo skliautiniai perdenginiai, rūslių langeliai, angos, įvairaus dydžio nišos su arkinėmis saramomis.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, fasadai tinkuoti(F01-02). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, langai pakeisti(F03). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti(F04). Pravažiavimas į kiemą(F05) yra su metalinėmis varčiomis(F06). Pravažiavimo danga betonas(F07), perdanga cilindrinis skliautas(F08). Gatvės korpuso kiemo fasadas tinkuotas, dažai išblukę(F09-11), langai pakeisti. Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai. Kiemo šiaurės vakarų fligelis yra trijų aukštų, fasadas tinkuotas, dažai išblukę(F12-13). Pirmame aukšte įrengti plastikiniai langai(F15), cokolis aptrupėjęs. Trečiame aukšte yra balkonas su mediniais turėklais(F13). Asnt stogo įrengti tūriniai stoglangiai. Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga betoninės plytelės(F16). Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F17)

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m.17 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13




F14



F15



F16



F17