

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013-01 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Chemijos kolegijos rūmai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 763
3. Adresas Volano g. 2/Šv. Mykolo g. 7
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – pusiau atviras, sudarytas iš dviejų statmenai susikertančių 3 a. su pastogėmis korpusų, su rūsiu Š korpuso V dalyje; stogo forma – trišlaitė (ant stogo naujai įrengti pusapskričiai tūriniai švieslangiai);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (iš dalies pakitęs); sienų angos, nišos – stačiakampės pleištinėjų saramų langų ir durų angos, pusapskritimių saramų langų angos (būklė gera); stačiakampės nišos Š korpuso gatvės ir kiemo fasaduose (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės – niša per visą pastato aukštį R korpuso Š dalies kiemo fasade (įrengtas liftas; būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – pagrindinį R įėjimą pabrėžiantys I–II a. tinkuoto plytų mūro suporinti piliastrai su antablementais (būklė gera); R korpuso gatvės R, kiemo P ir V fasadų III a. tarpuangių ir kampų tinkuoto plytų mūro piliastrai, remiantys antablementą (būklė gera); R korpuso gatvės R, kiemo V ir P fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuoti I-II a. langų apvadai; II a. langų apvadai su juostiniais sandrikais (būklė gera); Š korpuso gatvės Š, kiemo P fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuoti III a. palangių karnizai su dekoratyviomis pasparomis (būklė gera); R korpuso gatvės R, kiemo V ir P fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuotas tarpaukštinis karnizas, I-II a. traukos; Š korpuso gatvės Š, kiemo V ir P fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas su trauka (būklė gera); tinko, R korpuso gatvės R ir kiemo V fasaduose I a. rustuoto, tipas (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su rūsio sienomis Š korpuso V dalyje ir tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas ir rūsio sienos netyrinėtos; cokolio būklė gera); rūsio ir I a. plytų mūro skliautinės perdangos (būklė gera); Š korpuso R dalies III a. salės kupolas (būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); laiptinės R korpuse tinkuoto plytų mūro ramstinės arkos (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta); funkcinė įranga – vidaus laiptų, jų turėklų tipas (būklė gera); inžinerinė įranga – 4 cilindrinės krosnys su antablementais salėje, Š korpuso R dalyje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų skaidymo tipas (langų medžiagiškumas pakeistas; būklė patenkinama);

patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro kolonos ir puskolonės su bazėmis ir kapiteliais R korpuso I a. vestibulyje, I–III a. paradinėje laiptinėje, šalia įėjimo į III a. patalpas, Š korpuso II a. prie įėjimo į salę (būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – plytų mūro tinkuoti piliastrai su bazėmis ir kapiteliais R korpuso I a. vestibulyje (būklė gera); salės kupolo tinkas su tapytais iliuziniais kesonais (pertapyta 1975 m.; būklė gera);

interjeras – Š korpuso R dalies II–III a. esančios salės architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus naujas, neautentiškas apdailos medžiagas; būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 16073, UIP.

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – XVI a. vid. pastatas priklausė LDK didikams Hornostajams, vėliau – LDK kancleriui, Vilniaus vaivada Mikalojui Radvilai Rudajam (1512–1584). 1804 m. pastate įsikūrė Vilniaus universiteto chemijos kolegija, gyveno profesorai, tarp jų įžymiausias klasicizmo dailininkas, tuo metu vadovęs Vilniaus universiteto Piešimo ir tapybos katedrai Pranciškus Smuglevičius (1745–1807 m.), antropologijos pradininkas Lietuvoje, biologas, chemikas, medikas, filosofas, 1797–1832 m. Vilniaus universiteto profesorius Andrius Sniadeckis (1768–1838 m.).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų(F01-02). Pastate įsikūrusi LR Švietimo ministerija. Pagrindiniu fasadu pastatas orientuotas į Volano gatvę. Pastato fasadai sutvarkyti, langai pakeisti (plastikiniai)(F03). Fasade, orientuotame į Šv. Mykolo gatvę, pirmo aukšto langai su išorinėmis metalinėmis grotomis(F04). Ant stogo yra pusapvaliai tūriniai stoglangiai(F05). Kaminai tinkuoti, sutvarkyti. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos(F06). Kai kurie lietvamzdžiai aptverti apsauginėmis grotelėmis(F07).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 7 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-01
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7