

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 16542
3. Adresas Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g.
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau uždaro tūrio, kampinio plano, kurį sudaro 2 a. centrinis, Š ir P korpusai, su pusaukščių virš centrinio korpuso bei rūšiais po visu pastatu (1927-1930 m. pastatą pritaikant bibliotekai I-II a. įrengti tarpaukščiai patekimui į knygų saugyklas; prie P korpuso PV fasado pristatytas saugyklos pastatas); stogo forma – daugiašlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro apskrito plano bokštelių formos vėdinimo šachtos virš centrinės pastato dalies (netyrinėta); plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas, koridorinis išplanavimas; sienų angos – centrinio, P ir Š korpusų įėjimų į rūsius, I-II a. vidaus durų ir praėjimų angos stačiakampės ir su segmentinėmis sąramomis (būklė gera); sienų nišos - centrinio korpuso rūšio patalpos Nr. 10 nišos su segmentinėmis sąramomis, I a. patalpų Nr. 23, 26 stačiakampės nišos, II a. patalpos Nr. 40 nišos su pusapskritėmis sąramomis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - centrinio korpuso ŠR fasado plytų mūro portikas, sudarytas 4 apskrito skerspjūvio tinkuoto plytų mūro kolonų ir daugiakampio skerspjūvio stulpų, sujungtų arkomis, virš kurio įrengta atvira terasa su plytų mūro baliustrada (būklė gera); Š korpuso ŠR fasado ir P korpuso PR fasado tinkuoti plytų mūro balkonai su tinkuoto plytų mūro profiliuotų baliustrų turėklais, profiliuotais porankiais ir balkonus remiančiomis pasparomis (būklė patenkinama); centrinio korpuso PV fasado plytų mūro apskrito plano laiptinės rizalitas (būklė gera); Š korpuso ŠV ir ŠR fasadų bei P korpuso PV ir PR fasadų plytų mūro tariamieji rizalitai (būklė gera); centrinio korpuso ŠR fasado 4 pakopų teraco laiptai (būklė gera);

konstrukcijos - lauko akmenų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu, padengtu granito plokštėmis, Š korpuso PV fasado cokolyje įrašas „1931 R.“ (įrašas cokolyje žymi 1931 m. potvynio datą ir vandens pakilimo aukštį; būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); P korpuso rūšio patalpų Nr. 1, 3-7, centrinio korpuso rūšio patalpų Nr. 9-11, Š korpuso rūšio patalpų Nr. 12-16 cilindriniai, cilindriniai su liunetėmis ir kryžminiai skliautai (skliautų medžiagiškumas netyrinėtas); centrinio korpuso rūšio patalpos Nr. 10 tinkuoto plytų mūro stulpai, į kuriuos remiasi skliautų konstrukcija (skliautų medžiagiškumas netyrinėtas); centrinio korpuso I a. patalpų Nr. 23, 24, 34, P korpuso II a. patalpų Nr. 37, 45 ir Š korpuso II a. patalpų Nr. 42, 47, 48 cilindriniai skliautai (skliautų medžiagiškumas netyrinėtas); Š korpuso I a. patalpos Nr. 32, P korpuso II a. patalpos Nr. 36 dvitėjinio profilio metalinių sijų ir tarpų tarp jų, užpildytų armuotu monolitiniu betonu, perdangos (netyrinėta); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija - Š ir P korpusų medinė gegninė (centrinio korpuso stogo konstrukcija netyrinėta; būklė patenkinama); funkcinė įranga - centrinio korpuso I a. patalpos Nr. 23 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais ir jų betono turėklais su profiliuotu porankiu

(būklė gera); centrinio korpuso rūšio patalpos Nr. 8 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais, nuo I a. - metalinės konstrukcijos sraigtiniai laiptai su turėklų ir porankių (būklė gera); Š korpuso laiptinės patalpos Nr. 17 ir P korpuso laiptinės patalpos Nr. 2 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais ir jų metalo turėklai su mediniais profiliuotais tekintais porankiais (būklė gera); P korpuso I a. patalpos Nr. 18 metalinės konstrukcijos laiptai ir jų metalo turėklai su mediniu porankiu (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 46, Š korpuso II a. patalpos Nr. 48 mediniai laiptai (būklė gera); P korpuso I a. patalpos Nr. 25, II a. patalpų Nr. 38, 39, Š korpuso I a. patalpų Nr. 29, 30, II a. patalpų Nr. 41, 43, centrinio korpuso II a. patalpos Nr. 40 galerijos bei į jas vedantys metalinės konstrukcijos sraigtiniai laiptai, jų metalo turėklai su porankiais (balkonų konstrukcijos ir medžiagiškumas netyrinėtas; būklė gera); centrinio korpuso patalpų Nr. 49, 50 liftų šachtos (liftų mechanizmai neišliko); langų palangės (medžiagiškumas netyrinėtas); inžinerinė įranga - centrinio korpuso I a. patalpos Nr. 26 radiatoriai (medžiagiškumas netyrinėtas); stalių ir kiti gaminiai - langų medinė konstrukcija ir skaidymas, konstrukcijos ir skaidymo tipai; centrinio korpuso ŠR fasado medinės dvivėrės įsprūdinės durys su pusapkreičiu viršlangiu (būklė gera); centrinio korpuso PV fasado medinės dvivėrės įsprūdinės, iš dalies įstiklintos durys su metalinėmis grotelėmis (būklė gera); P korpuso ŠV fasado ir Š korpuso PV fasado medinės dvivėrės įsprūdinės durys (būklė gera); Š korpuso ŠR fasado, centrinio korpuso ŠR fasado ir P korpuso PR fasado balkonų medinės dvivėrės įsprūdinės durys, jų tipas (būklė patenkinama); centrinio korpuso I a. patalpos Nr. 26 medinis karkasinės konstrukcijos reljefiniu dekoru puoštas tambūras su centrinėmis dvivėrėmis įsprūdinėmis įstiklintomis ir dvejomis vienvėrėmis įsprūdinėmis įstiklintomis šoninėmis durimis (būklė gera); vidaus patalpų medinės dvivėrės ir vienvėrės su viršlangiais, įstiklintos, įsprūdinės durys ir jų mediniai profiliuoti staktų apvadai (būklė gera); vidaus dekoras – vitražas (uk 15413, DV 4478, aukštis - 700 cm, plotis - 300 cm, autorius dail. Bronius Bružas, 1979 m.; būklė gera); įmontuota įranga – pirminė bibliotekos įranga – katalogų, knygų spintos (netyrinėta); apšvietimo įranga – centrinio korpuso I a. patalpų Nr. 23, 26, II a. patalpos Nr. 40, P korpuso I a. patalpos Nr. 25, II a. patalpų Nr. 38, 39, Š korpuso I a. patalpos Nr. 29, II a. patalpų Nr. 41, 43 šviestuvai, bra (būklė gera); grindų dangos medžiaga - P korpuso I a. patalpų Nr. 19-22, 25, III a. patalpų Nr. 35, 36, 38, 39, centrinio korpuso I a. patalpos Nr. 27, II a. patalpos Nr. 40, Š korpuso I a. patalpų Nr. 29-33, II a. patalpų Nr. 41, 43, 44 medinis gabalinis, figūriškai sudėliotas, ir skydinis parketas (būklė patenkinama); interjeras – centrinio korpuso I–II a. patalpų Nr. 23, 26, 40 interjero visumos sprendinys (būklė gera); žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K); įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai - tvora PR ir ŠR teritorijos dalyse, sudaryta iš tinkuoto plytų mūro stulpų, tarp kurių tinkuoto plytų mūro cokolis ir virš jo esanti metalo tvorelė (būklė gera); artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP; faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1884–1888 m. pastatyta Klementinos Tiškevičienės (1856–1921) rezidencija. 1907–1914 m. čia veikė Mokslo ir meno muziejus. 1927–1930 m. pastatas rekonstruotas pritaikant 1931 m. įkurtai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, kurios steigėjas buvo advokatas, visuomenės ir politinis veikėjas Tadas Vrublevskis (1858-1925);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas susideda iš dviejų aukštų trijų korpusų (centrinio F01 ir šiaurinio F03 bei pietinio F05). Fasadai netinkuoti, geltonų plytų (F01-08). Langai sutvarkyti. Gatvės fasaduose esantys balkonai apirę (F09-12). Karnizai vietomis ištrupėję (F14). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją (F15). Priegatvės fasadų pasodinti dekoratyviniai augalai (F16-17). Kiemo fasadai geltonų plytų, langai sutvarkyti (F18-22). Kieme įrengta veja, kurioje auga medžiai (F19). Lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos (F23). Kiemo danga – betoninės plytelės (F24).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija _____ 2015 m. _____ 24 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

_____ Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24