

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015 – 04 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27985
3. Adresas Kruopug. 9
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pusrūsiu ir mansarda (XXI a. pr. iškeltas stogas, įrengti plokštuminiai, tūriniai stoglangiai); stogo forma – dvišlaitė; kiti stogo elementai – gelsvų plytų mūro dūmtraukiai su traukomis (visi, išskyrus PV dūmtraukį, paaukštinti; būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės, segmentinių sgramų vidaus angos ir nišos (dalis angų užmūryta; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PR fasado pusrūsio durų angą; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - g/b balkonas su metalo tvorele PR fasade (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); gelsvų molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama); mansardos medinės karkasinės konstrukcijos tipas (PR fasade apskardinta; būklė patenkinama, bloga); I, II a. medinių sijinių perdangų tipas (būklė patenkinama); funkcinė įranga - pagrindinės PR ir ūkinės ŠV laiptinių g/b laiptai su betono, mozaikinio betono profiliuotomis pakopomis (pagrindinės laiptinės pakopų būklė gera, patenkinama, ūkinės - patenkinama); inžinerinė įranga - I, II a. ŠV patalpų glazūruotų kokių krosnys su karūnomis (II a. patalpos krosnies apatinis tarpnis permūrytas naujai; būklė gera, patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - PR fasado istorizmo stilistikos medinės dvivėrės įsprūdinės durys su įstiklinta viršutine dalimi ir kaltinėmis augalinių motyvų grotelėmis (būklė patenkinama); medinės dvivėrės, vienvėrės įsprūdinės vidaus durys, rankenos, profiliuoti apvadai (būklė gera, patenkinama); I a. PR patalpos sieninė spinta su dvivėrėmis medinėmis įsprūdinėmis durimis (būklė patenkinama); PR fasado I, II a., pagrindinės PR laiptinės, ŠV fasado II a., mansardos langų medinės konstrukcijos, skaidymas, varstymo būdas, apkaustai, jų tipas (išskyrus ŠV fasado II a. plastikinį langą; būklė gera, patenkinama, mansardos langų būklė bloga); PR fasado durų, vidaus durų viršulangių medinės konstrukcijos ir skaidymas (būklė patenkinama, gera); medinių profiliuotų palangių tipas (dalis pakeista plastikinėmis; būklė patenkinama); pagrindinės PR, ūkinės ŠV laiptinių ažūrinės metalo tvorelės su profiliuotais mediniais porankiais (ūkinės laiptinės porankis neišliko, tvorelė išliko fragmentiškai; būklė patenkinama, bloga); pagrindinės PR, ūkinės ŠV laiptinių dekoratyvios atitvarinės metalo tvorelės (būklė patenkinama); konstrukcijų dekoras – plytų mūro rišamojo skiedinio siūlės (būklė patenkinama, bloga);

lubų, sienų, kolonų apdaila – I, II a. ŠV patalpų reljefinis lubų karnizas ir rozetės (dalies patalpų lubų dekoras neišliko arba uždengtas pakabinamomis lubomis; būklė patenkinama, gera); vidaus sienų, lubų tinkas (būklė patenkinama); grindų danga - II a. ŠV patalpos medinių lentelių geometrinio ornamento parketas (būklė gera); pagrindinės PR laiptinės spalvotų ornamentuotų keramikinių plytelių laiptų aikštelių, prieangio grindys (būklė patenkinama, gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritorija):

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP, UR1):

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų su mansarda(F01). Pastato gatvės fasadas netinkuotas, geltonų plytų mūras. Fasade pakeisti tik pirmo aukšto langai(F02). Kiti langai nekeisti. Virš įėjimo durų g/b balkonas su kaltiniais turėklais(F03). Ant iškelti tūriniai stoglangiai(F04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos(F05). Kiemo fasadas netinkuotas, kai kur pakeisti langai(F06). Mansardinio aukšto fasadas apkaltas lentomis. Ant stogo įrengti tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai(F07-08). Stogo danga – skardinė čerpių imitacija. Kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo kieme nuvestas ant kiemo dangos(F09).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 9 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8